



W1K2132161B061360

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	122.882 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-1.252 km
Typ/Modell	E 300 de	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W1K2132161B061360	Leistung / Hubraum	143 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	04.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	12/2024, 72.993 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung (fährt nicht aus) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür (kleine) - Delle(n) - kein Abzug
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
6	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	275/40 R18 103Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	275/40 R18 103V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46387695
Anlieferungsdatum: 03.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	E 300 de	Laufleistung (abgelesen)	122.882 km
Fahrgestellnummer	W1K2132161B061360	Erstzulassung	04.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Smart Repair




Beschädigung #4: Anhängerkupplung: Anhängerkupplung (fährt nicht aus) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #4: Anhängerkupplung: Anhängerkupplung (fährt nicht aus) - Befund festlegen - Diagnose durchführen



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46387695
Anlieferungsdatum: 03.07.2026



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2132161B061360

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	122,882 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	-1,252 km
Type / Model	E 300 de	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	W1K2132161B061360	Power / Engine displacement	143 kW / 1,950 ccm
First registration	4 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	12/2024, 72,993 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.D/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
3	Front bumper	Spoiler - Scratched - Smart repair
4	Trailer hitch	Trailer hitch (fährt nicht aus) - Specify findings - Perform diagnosis
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
9	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Repair and paint
11	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint
12	Bonnet	Bonnet - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Sill - Scratch(es) - No deduction
2	Door - rear left side	Door (kleine) - dent(s) - No deduction
3	Side panel - rear right side	Sill - Scratch(es) - No deduction
4	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
5	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
6	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	275/40 R18 103Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	275/40 R18 103V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46387695
Delivery date: 3 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	E 300 de	Mileage (Read)	122,882 km
Vehicle Identification number	W1K2132161B061360	First registration	4 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #3: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair



Damage #3: Front bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair




Damage #4: Trailer hitch: Trailer hitch (fährt nicht aus) - Spec... findings - Perform diagnosis



Damage #4: Trailer hitch: Trailer hitch (fährt nicht aus) - Specify findings - Perform diagnosis



Damage #5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint




Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint




Damage #12: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46387695
Delivery date: 3 Jul 2026



Damage #12: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SR 0695E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132161B061360
Vertrags-Nummer:	21148081	Erstzulassung:	04.04.2022
Internes KZ:	15044675	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,0000
Leergewicht (kg):	2145	zul. Gewicht (kg):	2820

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21148081
Amtliches Kennzeichen: HD -SR 0695E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
27.07.2025	9059953294	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
01.06.2025	9059944296	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein
11.04.2024	9059884936	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21148081
Amtliches Kennzeichen: HD -SR 0695E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer