

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002463747
Besichtigt am:	01.06.2026 12:47
Berichts-Nr:	10706143
FIN:	TMBJN7NP0R7048557



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / ATE
Erstzulassungsdatum:	10.06.2024
Laufleistung:	11.222 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Chromrahmen um die Seitefenster
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	DAB - Digitaler Radioempfang
"Virtual Cockpit"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose(n)	Dachspoiler
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung hinten, Basis 1
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	Dämpfung vorn
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dekorleiste Brushed
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Entriegelung Heckklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefairbag
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstellbar separat beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausstattungsstufe - Ambition	Formteilhimmel ungeteilt
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beheizbare Vordersitze	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer "AERO"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Bordliteratur in Deutsch	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Kältemittel R1234yf
Business Amundsen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Paket	Keine Aktionsausführung
	Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffbehälter	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitz
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED Rückleuchte	Ohne Ladeboden
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladedose
Leichtmetallräder "ORION" 6,5Jx16"	Ohne Ladekabel
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Lichtassistent
Linkslenker	Ohne Müdigkeitserkennung
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Schmutzfänger
Mit Halter	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Multifunktionskamera	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelkonsole	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Motorenstart Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Navi Amundsen + Web radio	Ohne Uhr
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Netztrennwand	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normal-Lackierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Notrufsystem eCall+	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne 2. Batterie	Pannen-Set
Ohne Adapter	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Ohne alternativ-Antriebssystem	Preisstützung
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben Standard
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen 215/60 R16 95V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Durchladeeinrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne ECO-Funktion	

Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 96 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 96 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 96 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 96 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung
1	Andere	Haftpflichtschaden

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJN7NP0R7048557

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10706143
vom: 01.06.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio