


Zustandsbericht
Vertragsnummer: 0
FIN: KMHM541C6PA058200

Fahrzeugdaten

Laufleistung	10 km	Besichtigungszustand	Ausreichend
Erstzulassung	01.01.2001	HU	
Hubraum (ccm)	0	Motorleistung (kw)	81
Lackierung	Schwarz	Polster/Farbe	/
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik
Probefahrt	nicht durchgeführt	Antriebsart	Allradantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	0 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	2

Reifen

Achsen	Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1.	245/40 R20 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6 / 6 mm
2.	245/40 R20 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6 / 6 mm

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Wartungsnachweise	nicht vorhanden
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Verbandkasten - fehlt - kein Abzug
2	Ausrüstung	Warndreieck - fehlt - kein Abzug



Landesgesellschaft
Österreich

Gebrauchsspuren		
Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Fußmatten (Prüfen) - fehlt - kein Abzug
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fehlt - kein Abzug
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fehlt - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Seitenansicht




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Prüfen) - fehlt - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Prüfen) - fehlt - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Prüfen) - fehlt - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fehlt - kein Abzug