

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 11/05/2023	Color	Karbon Black
Marca	OPEL	Matrícula	Cuentakilómetros	25 041 km
Modelo	Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico

Neumáticos

Continental 195/55/16 H Verano 4.0 mm		Continental 195/55/16 H Verano 4.0 mm	
Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm		Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm	

Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	2		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
6		Elemento	Paragolpes	7		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

8



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



●●

Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



●●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



●●●

Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



●●

Elemento	Neumático
Posición	Trasero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

13



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



●●

Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

16



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

3		<table><tr><td>Elemento</td><td>Otros interiores</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>tapa iz guarncido maletero</td></tr></table>	Elemento	Otros interiores	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Falta	Comentarios	tapa iz guarncido maletero	4		<table><tr><td>Elemento</td><td>Pivotes de bandeja</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Pivotes de bandeja	Posición	Trasero Derecho	Daños	Falta	Comentarios	-
	Elemento	Otros interiores																			
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Falta																				
Comentarios	tapa iz guarncido maletero																				
Elemento	Pivotes de bandeja																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
5		<table><tr><td>Elemento</td><td>Pivotes de bandeja</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Pivotes de bandeja	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Falta	Comentarios	-											
Elemento	Pivotes de bandeja																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

15

Elemento	Revisión
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

17		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-