


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4145627	Erstzulassung	26.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	38 972 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance				

### Auftragsdaten

Eingangsdatum	13.03.2026	Datum der Bewertung	21.04.2026
Datum Beauftragung	13.03.2026		



### Fahrzeugausstattung



### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✓


### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗








### Reifen



### Schadendetails

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€	
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€	
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>150,00€</b>	

## DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>200,00€</b>
3		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	50,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>50,00€</b>
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
8		Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-

**Zusammenfassung Bewertung**

Rep.Kosten o. MwSt.	400,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	400,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

**Zusammenfassung der Arbeitskosten**

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Verschiedene**

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	400,00€	-	-	400,00€
Pauschale	-350,00€	-	-	-350,00€