

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Azzurro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E77NE016198
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	07/10/2022
Chilometraggio:	56295 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	2
Destra	1
Dietro/posteriore	5
Ruote	5
Sinistra	1
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	☒ sì	Tetto apribile elettrico	☒ sì	Tetto panoramico	☒ sì
---------------------------------	--	--------------------------	--	------------------	--

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote




Cofano anteriore

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Davanti



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Montante tetto dx

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Destra



Montante tetto sx

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Sx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Tetto

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Tetto e altri



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Davanti Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Dietro Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Dietro Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Controllo		
Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Azzurro Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	75
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	5 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio e non deve essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.