

Kennzeichen: AB-JN 927E-

FIN: JMZDR1WBJ00205796

Auftrag zu

- ☒ Zustandsbericht
☐ Bewertung

mit folgender Zusatzbeauftragung

- ☒ Kennzeichenversand
☒ Fahrzeugrücknahme

Auftraggeber:	Mobility Concept	Debitorennummer:	0210003894
Kennzeichen:	AB-JN 927E-		
FIN:	JMZDR1WBJ00205796		
Leasing-Nr.:	492489	IKZ:	700802
Schwackeschlüssel:	40373527		

Wichtige Hinweise für den Sachverständigen!

Ausarbeitung, Versand und Rechnungshinweise sind der X10 zu entnehmen

- **Ansprechpartner**
Bei Unfallschäden größer 1.190.--EUR: Tel.: 089/63266-251
- **Auftragserteilung**
Durch Nutzer an OE mit schriftlicher Legitimation.
- **Ausstattung**
Die Sonderausstattung ist am Fahrzeug auf Vollständigkeit zu prüfen und in der DL (SVPA) zu erfassen.
- **Rücknahme** (nur in Verbindung mit Paket 1 und Paket 3)
Das Rücknahmeprotokoll ist vom Leasingnehmer bzw. dessen Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, ist dies auf dem Rücknahmeprotokoll zu vermerken.
Tankkarte/n vom Leasingnehmer entgegennehmen und anschließend in der Bordmappe des Fzg. deponieren.
- **Versand**
Die **Seiten 2 bis 5** des Rücknahmeprotokolls sind direkt nach der Besichtigung einzuscannen und in der DL als schriftliche Anlage (zum Versand auswählen) einzulesen.

Mit Abschluss der DL wird diese per Schnittstelle an Mobility übertragen, dies löst den Abholprozess aus. Zudem zählen ab diesem Augenblick die Standtage (5 Arbeitstage in den Kosten für die Fahrzeugrücknahme enthalten).

Kennzeichenversand (Nur bei Paket 1 und Paket 3)

Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung Teil I sind **spätestens am nächsten** Arbeitstag an nachfolgende Adresse zu versenden:

PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG
Abmeldung / Mobility Concept
Am Klingenweg 6
65396 Walluf

Aufnahmeformular für Bewertungsdienstleistungen PKW

Rolle	Deb.-Nr.	Vorname Firma	Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort / Telefon - Nr.	Org. /Kopie
AG	0210003894						
Bes.-Ort							

Rollen/Beteiligte AG = Auftraggeber; LN = Leasingnehmer; HA = Halter; BO = Besichtigungsort; RG = Regulierer

Auftrag erteilt am		anwesende Personen	
Auftrag erteilt durch			
Besichtigung	Datum	23.06.26	Ansprechpartner vor Ort

Hr. Lutz

☒ Zustandsbericht
 ☐ Bewertung
 ☐ Rücknahmeprotokoll

 Bezugsgrundlagen ☐ Schein/Brief alt ☒ Zul. Besch. Teil I/FZ Schein ☐ Zul. Besch. Teil II/FZ Brief ☐ Werkstattunterlagen

Kennzeichen	AB-JN 927E-	Erstzulassung	26.05.2023
Zul.-Besch. Teil I	2.1 Hersteller	2.2 Typ/Variante/Version	
Fahrzeugart	AD VANTAGE	HU	06/28
Aufbauart	Geschlossen	KM-Stand abgelesen	24006
Hersteller	MAZDA	AU	
Fahrzeugtyp	MX-30 e-SKYACTIV EV		
FIN	JMZDR1WBJ00205796		
Leistung (KW)	107309	02997	

	Reifenbreite	H / B	Bauart	Felge	L.I.	Geschw.	Hersteller / Reifentyp	Profiltyp	Reifenart / Schaden	Neupreis	Profil-tiefe	Runflat
VL	215	/	55 R	18	99 V		Seel Yaon	Samjok			5	
VR		/	"				"	"			5	
HL		/	"				"	"			5	
HR		/	"				"	"			5	
HLI		/										
HRI		/										
ER		/										


Ersatzrad / Notrad / Füllflasche vor- ☒ Ja ☐ neinzusätzliche Reifen / Räder mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☐ LMzusätzliche Reifen / Räder mm ☐ Sommer ☐ M+S ☒ Stahl ☐ LMzusätzliche Reifen / Räder mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☐ LMzusätzliche Reifen / Räder mm ☐ Sommer ☐ M+S ☐ Stahl ☐ LM

Fahrzeugschlüssel 2 letzte Wartung am 24.04.26 bei km 75263

Wartungsheft lag vor ☐ Ja ☒ nein digital

Besichtigungsbedingungen	☒ Hebebühne / Grube	☐ Probefahrt	☐ verschmutzt	☐ nass	☐ Schnee / Eis	☐ Dunkelheit
--------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Vorhanden Ja ☒ Nein ☐	Sonderausstattung (sofern nicht auf sep. Blatt geliefert) / Bemerkungen: ☐ Ganzjahresreifen
---	---

Gebrauchsspuren		Notwendige Reparaturen	
		Beschädigung	Reparaturweg
 K= Kratzer D= Delle S= Steinschlag		1 zerkratzt	E erneuern
		2 eingedellt	ET teilw. erneuern
		3 Steinschlag	I instandsetzen
		4 eingerissen	D drücken
		5 deformiert	L Oberfläche
		6 beschädigt	LI mit Lackaufbau
		Klartexte	R reinigen
			P prüfen+Befund
			POL polieren
			SMA SMART
			V vermessen
			G Gebrauchsspur
vorn	Stoßfänger vorn	1	E
	Motorhaube		
	Kotflügel vorn links		
	Kotflügel vorn rechts		
	Frontscheibe		
mitte	Tür vorn links		
	Tür vorn rechts		
	Tür hinten links		
	Tür hinten rechts		
	Dach		
	Schweller links		
	Schweller rechts		
hinten	Seitenwand hinten links		
	Seitenwand hinten rechts	2	D
	Heckklappe		
	Stoßfänger hinten		
sonstiges	Außenspiegelgehäuse re u. li	1	SMA
	Dämmmatte Motorhaube	4	E
	Leichtmetallfelge li. re.	1	G
	Leichtmetallfelge li. re.	1	G
Fehlteile			

☐ Vorschaden ☐ fachgerecht repariert ☐ nicht fachgerecht repariert ☐ nach Sichtprüfung ☐ lt. Fzg. Nutzer
 Beschreibung des Vorschadens: _____

Prüfpunkte		Prüfpunkte
Bedienungsanleitung vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	Laut Nutzer zweiter Radsatz im Auslieferungsumfang enthalten ☐ Ja ☐ Nein
Dateninfo / Rechnung vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Navigations-CD/DVD vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Radio Code Karte vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Bordwerkzeug vollständig	☐ Ja ☐ Nein	
Wagenheber vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Inspektion fällig	☐ Ja ☐ Nein	
Tankkarte/n vorhanden	☐ Ja ☐ Nein	
Fa.: _____ Nr.: _____		

Bemerkungen:

Dieses Rückgabeprotokoll erfasst ausschließlich optische und keine versteckten bzw. technischen Mängel. Sollte der Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigte, Nutzer offenbarungspflichtige Mängel bei der Fahrzeugbesichtigung verschweigen, sind eventuelle weitere Ansprüche bzw. Geltendmachung entsprechender Ansprüche mit dem Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigten, damaligen Nutzer zu klären. Derartige Ansprüche werden durch DEKRA nicht gedeckt. Dies gilt auch für optische Mängel, die aufgrund von eingeschränkten Besichtigungsbedingungen (z.B. Regen, Schnee, Dunkelheit usw.) bei der Rücknahme nicht erkannt werden konnten.

Rücknahme an

23.06.26
Datum


Name DEKRA SV (bitte in Druckbuchstaben) und Stempel DEKRA Niederlassung


SV-Stempel und Unterschrift

23.06.26
Datum

8 
Name Leasingnehmers (LN) oder Überbringer des Fahrzeuges (bitte in Druckbuchstaben)

8 
Unterschrift

Datum

Name des Spediteur / Unterschrift des Fahrers (bitte in Druckbuchstaben)

Unterschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Freigestellt vorne rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts
Freigestellt hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links
Freigestellt hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite
Vorne rechts



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 16 : Außenspiegel rechts Gehäuse, verschrammt, smart repair




Bild 17 : Außenspiegel rechts Gehäuse, verschrammt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger vorn, verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger vorn, verschrammt



Bild 20 : Dämmmatte Motorhaube, Tierverbiss




Bild 21 : Dämmmatte Motorhaube, Tierversbiss

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	492489
Hersteller	Mazda
Model	MX-30
Variante	Advantage e-Skyactiv EV 145
Listenpreis	14.305,46
VIN	JMZDR1WBJ00205796
Erstzulassungsdatum	1.5.2023
Kennzeichen	AB JN927E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 426069

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024114423	06.10.2024	Reifen/Felge rechts	1.046,53

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.05.2023	Letzte Zulassung	26.05.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mazda
Typ / Verkaufsbez.	MX-30 (DR)(05.2020->) / MX-30 e-SKYACTIV Advantage	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZDR1WBJ00205796	HSN / TSN	7118 / All
DAT Europa-Code®	015501001050001	DAT Marktindex	DE001 6353
Km-Stand abgelesen	24006	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	81
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / A4D	Polster / Farbe	Teilleder / Braun
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / S	5 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V Freitext	Goodyear / Vector 4Seasons SUV G2	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.07.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung


Serie: 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Alarmanlage, Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Colorverglasung, Dachhimmel schwarz, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistent-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremsengriff, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterrahmen Piano Black, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen), Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenausstattung: Modern Confidence, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LM-Felgen 7x18 (5-Speichen, silbergrau, Hochglanz), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Mazda Karosseriezeiten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2655 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung elektro-hydraulisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar, Sitzheizung vorn, Sondermodell Advantage, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Steckdose 1500 W, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 24.04.2026 bei Kilometerstand 23.263

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorn, verschrammt, erneuern (Bild 18, 19)
2. Dämmmatte Motorhaube, Tierverschrammung, erneuern (Bild 20, 21)
3. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 14, 15)
4. Außenspiegel links Gehäuse, verschrammt, smart repair
5. Außenspiegel rechts Gehäuse, verschrammt, smart repair (Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur
Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	5 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat /S Schaden