

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6813NHS / WBY51GM0705471750 / 5471750
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	9.681

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☒ CARPETA MANUALES
☒ MANUAL PROPIETARIO
☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6813NHS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/07/2026		
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

6813NHS COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl iz	OBSERVACIÓN-	

6813NHS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR
6. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	-
16. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Puerta dl iz	-	SR Pintura
19. Capó dl	-	SR Pintura
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA