

Maxus

VIN: LSH14J7C1NA174224



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	12/06/2023	103660 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Serviceheft / - ¹	Verschlissen	Ersetzen
			
002	Handbuch / - ²	Verschlissen	Ersetzen
			
003	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren



004 Reifen / Hinten Links

Geschwindigkeitsindex : R / Traglastindex : 121 / Reifenmarke : MAXXIS / Breite : 235 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen

Verschlissen

Ersetzen



005 Reifen / Hinten Rechts

Geschwindigkeitsindex : R / Traglastindex : 121 / Reifenmarke : MAXXIS / Breite : 235 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen

Verschlissen

Ersetzen



006 Radkappe / Hinten Rechts

Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "

Fehlt

Ersetzen



007 Felge / Hinten Rechts

Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "

Rost


Lackieren



008 Entklebung / -³

Beklebt

Akzeptabel



009 Stoßfänger unterhalb / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



010	Kotflügel / Vorne Links Mit Fenster : Nein	Delle	Akzeptabel
011	Tür / Vorne Links Mit Fenster : Ja	Delle	Akzeptabel
012	Tankdeckel / Vorne Links	Delle	Reparieren



013	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren
-----	---------------------------	-----------	-----------




014	Fußmatten / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
-----	-------------------------	-----------	----------



015	Seitenwand / Unten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
-----	--	-------	------------



016	Seitenwand / Unten Hinten Links Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
-----	---	-------	------------



017	Zierleiste Seitenwand / Hinten Links Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Smart Repair
-----	--	---------	--------------



018 Kotflügelzierleiste / Hinten Links
Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



019 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links

Kratzer

Akzeptabel

020 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Links

Kratzer

Akzeptabel

021 Stoßfänger / Hinten
Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



022 Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Lackieren



023 Heckklappe / Kofferraumtür / Links
Mit Fenster : Nein


Delle

Akzeptabel

024 Innenverkleidung Laderaum / Rechts
Bezugsmaterial : Holz

Gebrochen

Ersetzen



025 Heckleuchte / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen




026 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Rechts

Kratzer

Akzeptabel


027	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Rechts	Kratzer	Akzeptabel
028	Spritzschutz / Hinten Rechts ⁴	Gebrochen	Ersetzen
 			
029	Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts ⁵ Verchromt : Nein	Kratzer	Ersetzen
   			
030	Schweller / Hinten Rechts ⁶	Delle	Reparieren
     			
031	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts ⁷ Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Ersetzen
  			
032	Säule / Hinten Links ⁸	Kratzer	Lackieren
 			
033	Seitenwand / Oben Hinten Links Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel
034	Dachholm / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
035	Seitenwand / Unten Hinten Rechts	Delle	Reparieren



036 Tür / Rechts⁹
Mit Fenster : Nein Delle Smart Repair



037 Türzierleiste / Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein Kratzer Smart Repair



038 Schweller / Rechts Delle Akzeptabel

039 Einstiegleiste / Rechts
Lackiert : Nein Gebrochen Ersetzen



040 Blinker / Rechts Gebrochen Ersetzen



041 Türeinstieg / Vorne Rechts Kratzer Akzeptabel

042 Stoßfänger / Vorne
Lackiert : Ja Steinschlag Akzeptabel

043	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
044	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
045	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
046	Laderaum / -	Delle	Akzeptabel

- 1 Wasserschaden + Seiten verklebt
- 2 Wasserschaden + verklebte Seiten
- 3 .
- 4 .
- 5 Stark verformt
- 6 +Rost
- 7 Verformt
- 8 D
- 9 2x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☒ Ersatzrad

☒ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft

☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	1.5 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	1.3 mm
Hinten	HANKOOK	235 / 65 / 16 / Sommer	9 mm

Kommentar

Reparierter VS Schweller HR+R+VR, Schiebetür R unterhalb, Tür VR, Kotflügel VR

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden




Serviceheft / - / Verschlossen





Serviceheft / - / Verschlossen



Serviceheft / - / Verschlossen



Handbuch / - / Verschlossen





Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Tankdeckel / Vorne Links / Delle



Tankdeckel / Vorne Links / Delle



Tankdeckel / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt




Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen



Heckleuchte / Hinten Rechts / Gebrochen



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Spritzschutz / Hinten Rechts / Gebrochen



Kotflügelzwerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzwerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzwerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzwerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer




Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Säule / Hinten Links / Kratzer




Säule / Hinten Links / Kratzer




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türzuerleiste / Rechts / Kratzer



Türzarge / Rechts / Kratzer



Einstiegsstufe / Rechts / Gebrochen



Einstiegsstufe / Rechts / Gebrochen



Blinker / Rechts / Gebrochen



Blinker / Rechts / Gebrochen