



WBA71DZ000FN04340

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	106,734 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	11 Monat(e)
Type / Model	318i	Main inspection (Read from ZBI)	05/2027
Vehicle Identification number	WBA71DZ000FN04340	Power / Engine displacement	115 kW / 1,998 ccm
First registration	27 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door - Scratched - Cover / polish
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Cover / polish
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side (Winterradsatz) - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46251664
Delivery date: 1 Jul 2026



Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					08/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46251664
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	318i	Mileage (Read)	106,734 km
Vehicle Identification number	WBA71DZ000FN04340	First registration	27 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures




Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior




Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.




Figure 28: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Door - front left side: Door - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Door - front left side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



WBA71DZ000FN04340

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	106.734 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Typ/Modell	318i	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA71DZ000FN04340	Leistung / Hubraum	115 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	27.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46251664
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	318i	Laufleistung (abgelesen)	106.734 km
Fahrgestellnummer	WBA71DZ000FN04340	Erstzulassung	27.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -RJ 0125	Fahrgestell-Nummer:	WBA71DZ000FN04340
Vertrags-Nummer:	39641084	Erstzulassung:	27.06.2022
Internes KZ:	15084810	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	115 / 156	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	151
durchschn. Verbr./100 Km:	7,100	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1645	zul. Gewicht (kg):	2135

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39641084
Amtliches Kennzeichen: HD -RJ 0125
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39641084
Amtliches Kennzeichen: HD -RJ 0125
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer