

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS5 S1007387	Erstzulassung	21.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV4038	Laufleistung	33 619 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Schweller
		Position	-			Position	Rechts
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

4		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Zierrahmen Nebelscheinwerfer</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Zierrahmen Nebelscheinwerfer	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	5		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierrahmen Nebelscheinwerfer																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
6		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	7		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
8		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Tür unterhalb</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Tür unterhalb	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	9		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Tür unterhalb</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Tür unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür unterhalb																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
10		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel unterhalb</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Kotflügel unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	11		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspür 2</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Gebrauchsspür 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspür 2																				
Anmerkungen	-																				
12		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	13		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel unterhalb</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Kotflügel unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
14		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	15		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Türgriff Außen</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Türgriff Außen	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türgriff Außen																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
16		<table><tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr><tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr><tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspür 2</td></tr><tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr></table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Gebrauchsspür 2	Anmerkungen	-											
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Gebrauchsspür 2																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Hutablage
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Sonstiges			
17		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	3.104,61€
---------------------	------------------