



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46185089
Auftrags-Nr / Referenz: 22739399
Besichtigungsdatum: 12.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS T90 EV (89 kWh) Elite		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LSFAM1205NA171915
Erstzulassung	20.06.2024	Laufleistung (abgelesen)	22.422 km
HSN/TSN	2184 / AAL 00001	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	65 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	8 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.300 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52104997	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/65 R17 107H	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	8mm / 8mm	i.O.
2	245/65 R17 107H	Winterreifen auf Leichtmetall	Sonstige	8mm / 8mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/65 R17 111H	Sommerreifen auf ohne	Sonstige	9mm / 9mm	i.O.
2	245/65 R17 111H	Sommerreifen auf ohne	Sonstige	9mm / 9mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch verstellbar
Bergabfahrlilfe (HDC)



Bezeichnung
Berganfahrhilfe (HSA)
Bremsleuchte, dritte
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodiauswahl: Eco/Normal/Sport
Fensterheber elektrisch
Getriebe: Direktantrieb
Halogen-Scheinwerfer und Nebelschlussleuchte
Heckscheibe elektrisch beheizbar
ISOFIX und Toptether Befestigung
Klimaanlage manuell mit Pollenfilter
Kopfstützen (2) vorne
Lackierung: Uni
Ladeflächenschutz
Ladekabel AC (Typ 2, 11 kW)
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Lichtsensoren
Notbremsassistent (EBA)
Polster: Kunstleder
Radio: Digitalradio DAB+ mit 10,25" Touchscreen inkl. Bluetooth-Schnittstelle und Apple CarPlay bzw. QD-Link, USB-Anschluss
Regensensor
Räder: Leichtmetallfelgen 17" mit Reifen 245/65 R17
Rückfahrkamera
Servolenkung elektrisch
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer- und warner
Sitze: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Steckdose 12V und 220V in hinterer Sitzreihe
Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe
Trittbretter seitlich
Wegfahrsperrung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n)



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts