

3

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnt
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

BMW
U1X
31EF
IAW50000
X1 xDrive30e

IP-0001005-WBA-1
AT-0000081-WBA-1
24-WBA-P39
RL-0100858-WBA-1
-
PR-0000086-WBA-1
EV-0000063-WBA-1
M1

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts


0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA31EF0005W80285
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-04-04
mit dem in der am 2023-02-22
erteilten Genehmigung e1*2018/858*00153*02

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

05.04.2023
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2 -

3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2692 mm

5. Länge: 4500 mm

6. Breite: 1845 mm

7. Höhe: 1630 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1935 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2020 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2435 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1205 kg
Achse 2: 1300 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4235 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1: B38A15P, 2: -

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3;in Reihe

25. Hubraum: 1499 cm³

26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext. aufl. 26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 110.00 kW bei:5000 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 130.00 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 60.00 kW

28 Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

4.308 2.526 1.393 0.975 0.755 0.675 0.547 -

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes -

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

4.176 4.176 4.733 4.733 4.733 4.176 4.176 -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1592 mm 2. 1593 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/55 R18 102 Y 7,5Jx18/ET50 A C1
2: 225/55 R18 102 Y 7,5Jx18/ET50 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 72.00 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch: 65.00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 2097 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f0 143.1 N

47.1.3.1 f1 0.357 N/(km/h)

47.1.3.2 f2 0.03421 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO: 159.2 mg/km

THC: 8.5 mg/km

NMHC: 6.7 mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Blende Armaturenbrett rechts mehrfach verkratzt



Bild 16 : Blende Armaturenbrett rechts mehrfach verkratzt



Bild 17 : Blende Armaturenbrett rechts mehrfach verkratzt



Bild 18 : Heckklappenverkleidung mehrfach verschrammt




Bild 19 : Heckklappenverkleidung mehrfach verschrammt



Bild 20 : Heckklappenverkleidung mehrfach verschrammt



Bild 21 : Spiegelfuß links verschrammt




Bild 22 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 23 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 24 : Seitenwand hinten links eingedellt mit Lackbeschädigung

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 118 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2023	Letzte Zulassung	14.06.2023
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 xDrive30e Aut. M Sportpaket	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31EF0005W80285	HSN / TSN	0005 / DJH
Schlüssel-Nr.	10137955	Km-Stand abgelesen	157238
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 * MO FSL	W /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 * MO FSL	W /O	6 mm
225 / 55 R 18 102 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 * MO FSL	W /O	7 mm
225 / 55 R 18 102 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 * MO FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Akustischer Fußgängerschutz, Allradantrieb BMW xDrive, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW My Modes, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraum, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Instrumententafel Luxury, Interieurleisten Aluminium Hexacube dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung inkl. Fondausströmer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Lackierung: Uni-Sonderlackierung, Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode 2), Ladekabel: Professional (Mode 3) für öffentliches Laden, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Dachhimmel anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, M Sport Exterieurumfänge, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, links und rechts, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: M Aeropaket, Parking Assistant, Performance Control, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond, Speed Limiter, Steckdosen, TeleServices, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
5AS	Driving Assistant
5AC	Fernlichtassistent
413	Gepäckraumtrennnetz
2TE	Getriebe: Steptronic Getriebe mit Schaltwippen
320	Modellschriftzug-Entfall
7EV	Paket: Premium
7LK	Paket: Travel
402	Panorama Glasdach

	Polster: Sensatec perforiert
	Polster: Sensatec perforiert - Schwarz
674	Radiozubehör: HiFi-Lautsprecher-System harman/kardon
494	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.11.2025 bei Kilometerstand 131.173

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hauptuntersuchung fällig, erneuern
2. Blende Armaturenbrett rechts mehrfach verkratzt, erneuern (Bild 15, 16, 17)
3. Heckklappenverkleidung mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 18, 19, 20)
4. Spiegelfuß links verschrammt, smart repair (Bild 21)
5. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 22, 23)
6. Seitenwand hinten links eingedellt mit Lackbeschädigung, instandsetzen (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg hinten links leichte Kratzer,
Fahrsitz Rückenschale leichte Kratzer,
Motorhaube leichte Steinschläge und Kratzer,
Spiegelkappe rechts leichte Kratzer,
Dachholm rechts kleine Delle,
Kotflügel vorne links leichte Kratzer,
Radlaufblende hinten links leichte Kratzer,
Stoßfänger hinten leichte Kratzer,
Leichtmetallfelge Sommerradsatz glanzgedreht
hinten rechts leichte Kratzer,
Radlaufblende hinten rechts leichte Kratzer,
Stoßfänger vorne laufleistungsgerechte
Steinschläge und Kratzer,