

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig
1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	FN -ST 2305	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZA1ZRV076811
Vertrags-Nummer:	67029084	Erstzulassung:	28.03.2024
Internes KZ:	15112819	Kilometer-Stand:	67042
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang

Lackierung: Kings Red Metallic

Polsterung: Stoff "R-Line" Soul Flintgrau

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**36.634,45**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängervorrichtung abnehmbar	659,66
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT	1.071,43
Digitalcockpit pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	336,13
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	0,00
Kings Red Metallic	0,00
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv Kombifilter mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen	0,00
Lackierung Metallic Kings Red, Lapis Blue	806,72
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	126,05
Navigationsfunktion "Discover Pro" inkl. "Streaming und Internet"	1.483,19
Rückfahrkamera "Rear View"	289,92
Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsp	420,17
Sprachbedienung	0,00
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahrer, Vordersitze beheizbar	1.420,17
Stoff "R-Line" Soul Flintgrau	0,00
Winterräder (zusätzlich): 4 Stahlräder 6 J x 16", 205/60 Winterreifen	613,45

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**43.861,34****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****52.194,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

52.194,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	168
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,400	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	218	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	1540	zul. Gewicht (kg):	2040

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67029084
Amtliches Kennzeichen: FN -ST 2305
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
11.04.2024	9059889095	Eigenverschulden	Teppichboden Kofferraum mitte verschmutzt Sitzbank 2. Reihe (Rücksitzban mitte verschmutzt Sitz vorne Fahrerseite verschmutzt Sitz vorne Beifahrerseite verschmutzt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67029084
Amtliches Kennzeichen: FN -ST 2305
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TSI OPF DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 190 PS / 140 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
25.02.2025	29201	Inspektion und Wartung
25.02.2025	29201	Inspektion und Wartung
11.02.2026	58761	Inspektion und Wartung
11.02.2026	58761	Ölwechsel-Hinterachse
11.02.2026	58761	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FN-ST 2305
Berichtsnummer :	0000000925429-DE968		
Referenznummer:	31185957		

Fahrzeugdaten

Volkswagen T-Roc (D11)(12.2021->2025) R-Line 4Motion

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVGZZZA1ZRV076811	Laufleistung abgelesen:	67042 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.03.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	15.06.2026 13:18 88677 Markdorf
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 140 kW (190 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Kings Red Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2027 / 03.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Mehrfarbig	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	58761 / 10.02.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	215/55/R17-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/55/R17-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	215/55/R17-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/55/R17-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
7.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
8.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Türeinstieg rechts vorn	Kratzer	Smart Repair
11.	Türverkleidung re.hi.	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren




7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



7. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



8. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



10. Türeinstieg rechts vorn
Kratzer - Smart Repair



10. Türeinstieg rechts vorn
Kratzer - Smart Repair



10. Türeinstieg rechts vorn
Kratzer - Smart Repair



10. Türeinstieg rechts vorn
Kratzer - Smart Repair



11. Türverkleidung re.hi.
Beschädigt - Erneuern



11. Türverkleidung re.hi.
Beschädigt - Erneuern



11. Türverkleidung re.hi.
Beschädigt - Erneuern

