

14.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	WIL-MH 0079	Fahrgestell-Nummer:	WBY61EF0305W93675
Vertrags-Nummer:	61658083	Erstzulassung:	12.06.2023
Internes KZ:	15076880	Kilometer-Stand:	43342
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Alpinweiß Polsterung: Alcantara-/Sensatec Schwarz mit Kontrastelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 46.218,49

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838M, Bicolor, midnightgrey	0,00
Alcantara-/Sensatec Schwarz mit Kontraststeppung Blau	0,00
Alpinweiß	0,00
Alpinweiß-Lackierung	0,00
Aufnahme 19 M Leichtmetallräder Doppelspeiche 871 M, Bicolor,	756,31
Aufnahme BMW Individual Storm Bay metallic	1.378,15
Entfall 18 M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838M, Bicolor, midnightgrey	0,00
Entfall Lackierung Alpinweiß Uni	0,00
Innovations Paket	2.605,04
M Dachhimmel anthrazit	0,00
M Hochglanz Shadow Line	0,00
M Lederlenkrad mit Schaltwippen	0,00
M Sport Paket	3.235,29
Premium Paket	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	294,12
Sonnenschutzverglasung	336,13
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 54.823,53**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 65.240,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 65.240,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	2085	zul. Gewicht (kg):	2580

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 61658083
Amtliches Kennzeichen: WIL-MH 0079
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
27.01.2025	9059920957	Fremdverschulden	Tür hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 61658083
Amtliches Kennzeichen: WIL-MH 0079
Übersicht erstellt am: 14.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	WIL-MH79
Berichtsnummer :	0000000924765-DE613		
Referenznummer:	31176637		

Fahrzeugdaten

BMW iX1 (U11E)(2022->) 30 xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBY61EF0305W93675	Laufleistung abgelesen:	43342 km
Erstzulassung / Baujahr:	12.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	11.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 230 kW (313 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	STORM BAY METALLIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2028 / 05.2028
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	27460 / 22.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	245/45/R19/102Y 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/45/R19/102Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	245/45/R19/102Y 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	245/45/R19/102Y 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Service-System: Remote-Dienste, Service-System: Concierge-Service, Induktionsladeschale für Smartphone (kabelloses Laden)
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- BMW-Sportsitze vorn
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor hinten 140 kW (cont. 55 kW)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HiFi-Lautsprechersystem
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB- / Audio-Schnittstelle, Service-System: Amazon Alexa, BMW Curved Display, Audio-Navigationssystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 230 kW (cont. 94 kW)
- Elektromotor vorn 140 kW (cont. 55 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion • LM-Felgen • Parkassistent-Paket
Fahrassistenz-System: Parkassistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Park-Distance-Control (PDC), Service-System: Remote 3D View, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC) • Radstand 2692 mm • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040) • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System: Gesetzlicher Notruf • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination • Start/Stop-Anlage (Funktion) • USB-Schnittstelle • Widescreen Display | <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion • M Sport • Personalisierungssystem (BMW My Modes) • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2) • Service-System: ConnectedDrive Services • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sitze vorn mechanisch verstellbar • Steckdosen (12V-Anschlüsse) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) • Warndreieck • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz • Innovations-Paket
Spiegel-Paket, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Head-up-Display, BMW Live Cockpit Professional, Vorbereitung Sitzheizung vorn, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Induktionsladeschale für Smartphone (kabelloses Laden), Vorbereitung Driving Assistant Plus, Vorbereitung Lenkradheizung • Metallic-Lackierung • Sitzheizung vorn | <ul style="list-style-type: none"> • BMW Individuallackierung Storm Bay Metallic • LM-Felgen 8x19 (Doppelspeiche 871 M, Bicolor) • Parkassistent-Paket Plus
Fahrassistenz-System: Parkassistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Park-Distance-Control (PDC), Service-System: Remote 3D View, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC) • Sonnenschutzverglasung |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Tür Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links

Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Links

Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Seitenwand - Hinten - Links

Nachlackiert - Ohne Reparatur