

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002457176
Besichtigt am: 15.05.2026 15:44
Berichts-Nr: 10633908
FIN: WVGZZA1ZMV137925



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	03.05.2021
Laufleistung:	42.269 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.234 mm
Fahrzeughöhe:	1.573 mm
Fahrzeugbreite:	1.819 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.070 kg
Radstand:	2.593 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit-Rot/Anthrazit/ Anthrazit
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diebstahlwarnanlage
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	ECO-Funktion
6 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6-Gang-Schaltgetriebe	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr seitlich, hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht
Ambientebeleuchtung rot	Fahrprofilauswahl
Anhängevorrichtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fensterheber elektrisch
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußgängererkennung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Halogen-Scheinwerfer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel abblendbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Betriebsspannung 12 V	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bremsbelagverschleißanzeige	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter
Dachhimmel schwarz	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Sitzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sprachsteuerung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Stabilisator hinten
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Individualeinbau	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionsanzeige "Plus"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionskamera	Pedale in Edelstahl gebürstet
Multifunktions-Sportlenker in Leder	Progressivlenkung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rückstrahler in allen Türen
Ohne Aufkleber und Embleme	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dachreling	Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Feuerlöscher	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Ladedose	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Gem"
Ohne Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sport-Ausstattung
	Sportfahrwerk



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

Sportsitze vorn
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass
in Wabenstruktur
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfland Deutschland
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
5	Tankdeckel	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Scheinwerfer rechts	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug: Ja
Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	224,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	168,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZMV137925

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

ladekante




3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



5 - Tankdeckel - Kratzer - Auslegen + Polieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10633908
vom: 19.05.2026

FEHLTEILE

1 - Scheinwerfer rechts - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Nur die Abdeckungen innen fehlt

