

# INSPECTIE RAPPORT



**Klant**

**Bestuurder**

**Dossier**

132498

**Datum**

**Tijdstip**

**Locatie**

17-07-2025

12:00

-

## Info voertuig

**Nummerplaat**

1640628

**Chassis**

YV1ZWH4V9S1640628

**Merk / Model**

V60

**Kleur**

**KM-stand**

5031

**1ste inschrijving**

**Brandstof**

**Brandstof niveau**

8/8

## Controlelijst



Gelijkvormigheidsattest



Inschrijvingsbewijs



Verzekeringsbewijs



Handleiding



Tankkaart



Onderhoud nodig



Hoedenplank

## Opmerkingen



Schade Taxatie

|          |             |                 |         |
|----------|-------------|-----------------|---------|
| exterior | (NL)MirrorL | (NL)CAP PAINTED | Spuiten |
|----------|-------------|-----------------|---------|



|          |             |                  |         |
|----------|-------------|------------------|---------|
| exterior | (NL)BumperF | (NL)BUMPER FRONT | Spuiten |
|----------|-------------|------------------|---------|



|          |             |                 |         |
|----------|-------------|-----------------|---------|
| exterior | (NL)MirrorR | (NL)CAP PAINTED | Spuiten |
|----------|-------------|-----------------|---------|



|          |             |                 |               |
|----------|-------------|-----------------|---------------|
| exterior | (NL)BumperR | (NL)BUMPER REAR | SR - Polieren |
|----------|-------------|-----------------|---------------|





# Banden

|              |       |               |     |
|--------------|-------|---------------|-----|
| Type         | Zomer | Flat/RSC      | Nee |
| Reservewiel  | Nee   | Herstelkit    | Nee |
| Links voor   |       | Rechts voor   |     |
| Profiel      | 6     | Profiel       | 6   |
| Schade Flank | Nee   | Schade Flank  | Nee |
| Links achter |       | Rechts achter |     |
| Profiel      | 6     | Profiel       | 6   |
| Schade Flank | Nee   | Schade Flank  | Nee |