

die gutachter, Sachsenallee 4, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf

mobilforum GmbH
Laugfeld 28
01968 Senftenberg

DAT-BEWERTUNGSGUTACHTEN

49626LD25

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Leasingrücknahme
Auftrag vom / durch	22.12.2025 / Herr Mahler
Auftragsnummer	49626LD25
Fahrzeughalter	Ronny Zoyke
Sachverständiger	Matthias Kawalautzki
Besichtigungsdatum	22.12.2025



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich

Anhang:

6 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	5 Touring (F11)(2010->) / 530 d
Amtliches Kennzeichen	SPN Z 221
KBA-Nummer	0005/BGD
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBA5K11040D943017
Erste / Letzte Zulassung	07.08.2015 / 24.02.2020
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
nächste HU	03/2026
Laufleistung abgelesen	249.083 km
Farbe	ALPINWEISS III
Besichtigungszustand	normal für Alter und Laufleistung

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Continental	245/45 R18 100Y PremiumContact 7 XL FR (ev)	6	6
2	Continental	245/45 R18 100Y PremiumContact 7 XL FR (ev)	6	6

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Fahrlichtschaltung, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Check-Control-System, Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll), Drehzahlmesser, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Exterieurumfänge Wagenfarbe, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Luftfederung Hinterachse, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Multifunktionsarmlehne im Fond, NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Parkbremse elektrisch, Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack), Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitze vorn teilelekt. verstellbar, Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach, Wegfahrsperrung, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Ablendautomatik, Comfort-Paket, Dachreling schwarz, Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), LM-Felgen 8x18 (V-Speiche 328), Navigations-Paket ConnectedDrive, Panoramadach (Glas), Reifendruck-Kontrollsystem, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Standheizung

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Allgemein			Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	●
Dokumentation				
Zulassungsbescheinigung			vorhanden	●
Fahrgestellnummer			vorhanden	●
Fahrzeugschlüssel			2. Fahrzeugschlüssel vorhanden	●
Serviceheft			digital	●
Bordmappe			vorhanden	●
Bedienungsanleitungen			vorhanden	●
Fahrzeug				
Bedienungsanleitung Radio			vorhanden	●
Fernbedienung			vorhanden	●
Karosserie außen				
Stoßfänger vorne			mehrfach verkratzt, lackieren	⬮
Kühlergrill			ohne Befund	●
Scheinwerfer links			Steinschläge Gebrauchsspur	▼
Scheinwerfer rechts			Steinschläge Gebrauchsspur	▼
Motorhaube			Steinschläge Gebrauchsspur	▼
Scheibenwischer vorn			ohne Befund	●
Frontscheibe			Mikrosteinschläge	▼
Dach			ohne Befund	●
Schiebe-, Hebedach			ohne Befund	●
Dachantenne			ohne Befund	●
Kotflügel vorn links			ohne Befund	●
Kotflügel vorn rechts			ohne Befund	●
Außenspiegel links			ohne Befund	●
Außenspiegel rechts			Verkratzung , Smart Repair	⬮
Tür vorn links			Verkratzung im hinteren Kantenbereich, auslegen im Rahmen der Aufbereitung	▼
Tür vorn rechts			ohne Befund	●
Tür hinten links			Lackbeschädigung, Korosion	⬮

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Schweller links			ohne Befund	●
Tür hinten rechts			ohne Befund	●
Schweller rechts			ohne Befund	●
Seitenwand links			ohne Befund	●
Seitenwand rechts			ohne Befund	●
Scheibenwischer hinten			ohne Befund	●
Heckklappe			ohne Befund	●
Rücklicht links			ohne Befund	●
Rücklicht rechts			ohne Befund	●
Stoßfänger hinten			nicht fachgerecht instandgesetzt, Lackierung mehrfach gerissen, Verformung , ersetzen	●
Anhängerkupplung			ohne Befund	●
Fahrzeug innen				
Innenraum allgemein			Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	●
Dachhimmel			ohne Befund	●
Innenspiegel			ohne Befund	●
Armaturenbrett			ohne Befund	●
Lenkrad			ohne Befund	●
Fußraum vorn			ohne Befund	●
Fußraum hinten			ohne Befund	●
Sitz vorn links			ohne Befund	●
Sitz vorn rechts			ohne Befund	●
Rücksitzbank			ohne Befund	●
2. Rücksitzbank			ohne Befund	●
Laderaumabdeckung			ohne Befund	●
Reifen und Räder				
Reifen vorne links			ohne Befund	●
Reifen vorne rechts			ohne Befund	●
Reifen hinten links			ohne Befund	●
Reifen hinten rechts			ohne Befund	●
Alu-Felge vorne links			ohne Befund	●
Alu-Felge vorne rechts			ohne Befund	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Alu-Felge hinten links			ohne Befund	●
Alu-Felge hinten rechts			beschädigt, Kratzer, Smart Repair	●
Sommerkomplettreder			Alufelgen	●
Winterkomplettreder			Alufelgen	●
Zubehör				
Verbandskasten			vorhanden	●
Warndreieck			vorhanden	●
Prüfungen				
Motor			ohne Befund	●
Bremsanlage			ohne Befund	●
Abgasanlage			ohne Befund	●
Navigationssystem			ohne Befund	●
Rangierfahrt			durchgeführt	●
nächste HU			am 03 2026	●
Letzte Inspektion			Bremsflüssigkeitswechsel fällig, nach Auskunft lagen dem Verkauf die Rechnungen über die übrigen Service vor,	●
Lackschichtdicke			Bei der Lackschichtdickenmessung wurden Lackschichtdicken von 127µm bis 135 µm festgestellt.	●
Nachlackierungen			festgestellt im Bereich: Stoßstange hinten	●
merkantiler Minderwert			entfällt, Laufleistung, Alter	▼
Hebebühne			Zur Besichtigung benutzt	●
Sonstiges				
Besichtigungsbedingungen			Fahrzeug verschmutzt	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich