



WBA11AK0707K00947

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	118.665 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	29.000 km
Typ/Modell	218i	HU (Bericht lag nicht vor)	09/2026
Fahrgestellnummer	WBA11AK0707K00947	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	07.09.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2026, 116.215 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - beschädigt - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 13.12.2024



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/40 R18 92V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46161704
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	218i	Laufleistung (abgelesen)	118.665 km
Fahrgestellnummer	WBA11AK0707K00947	Erstzulassung	07.09.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA11AK0707K00947

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	118,665 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	29,000 km
Type / Model	218i	Main inspection (Report not on hand)	09/2026
Vehicle Identification number	WBA11AK0707K00947	Power / Engine displacement	100 kW / 1,499 ccm
First registration	7 Sept 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2026, 116,215 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction
2	2nd wheel set	2 alloy rims - Damaged - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
7	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Smart repair
8	Front bumper	Spoiler - Scratched - Repair and paint
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 13 Dec 2024



Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear right side, Door - front right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/40 R18 92V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46161704
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	218i	Mileage (Read)	118,665 km
Vehicle Identification number	WBA11AK0707K00947	First registration	7 Sept 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Damaged - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Damaged - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Damaged - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value




Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Smart repair



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Door - rear right side, Door - front right side

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 2er-Reihe 218i Gran Coupé Limousine4-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	HD -RK 1190	Fahrgestell-Nummer:	WBA11AK0707K00947
Vertrags-Nummer:	87855078	Erstzulassung:	07.09.2021
Internes KZ:	15006959	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 2er-Reihe 218i Gran Coupé Limousine4-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 2er-Reihe 218i Gran Coupé Limousine4-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	127
durchschn. Verbr./100 Km:	5,500	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	215	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1425	zul. Gewicht (kg):	1885

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 87855078
Amtliches Kennzeichen: HD -RK 1190
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 2er-Reihe 218i Gran Coupé Limousine 4-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.01.2025	9059914479	Fremdverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Ja
13.12.2024	9059911691	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 87855078
Amtliches Kennzeichen: HD -RK 1190
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 2er-Reihe 218i Gran Coupé Limousine 4-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer