

Bewertungsprotokoll

Scherer GmbH & Co. KG · Schönbornstraße 52 / Goldbacher Straße 85, 63741 Aschaffenburg

Name Wolfgang Merz
Unternehmen / Abteilung - / -
Straße Rüttsche 2
Postleitzahl / Ort 63872 · Heimbuchenthal
Amtl. Kennzeichen AB-CW213

E-Mail -
Tel. (Privat) +49 157 57247638
Tel. (Büro) -
Mobil +49 6092 6172
Fax -

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Modell:	Nissan Qashqai 1.6 acenta 4x2									
Kennzeichen	AB-CW213	Vin	SJNFAAJ10U2562614	Erstzulassung	27.06.2012	MwSt. ausweisbar	Nein			
Außenfarbe	-	Kraftstoff	Benzin	Leistung	86 kW (117 PS)	Re-Import	Nein	Leistungssteigerung	Nein	
km lt. Kunde	105.000	max. km Übergabe	103.185	km lt. Tacho	103.132	unfallfrei	Ja	Vorbesitzer	2	

Der Verkäufer erklärt dass das Fahrzeug seines Wissens	Ja	Nein
Kilometer laut Tacho: 103.132km		
Kilometer laut Kunde: 105.000km		
Max. Kilometer bei Übergabe: 103.185km		
Fahrzeug ist Unfallfrei	X	
Fahrzeug ist Reimport		X
Fahrzeug mit Chiptuning bzw. Leistungssteigerung		X
Gewerbliche Nutzung als Taxi		X
Gewerbliche Nutzung als Mietwagen		X
Gewerbliche Nutzung als Fahrschulwagen		X
Im alleinigen Eigentum des Verkäufers (Kunden) steht und frei von Rechten Dritter ist: Falls nein, mit folgenden Rechten Dritter belastet ist		

Noch den ersten Motor hat Falls nein, Datum und Stand des km-Zählers beim Einbau des neuen Motors:		

Noch den alten Tacho hat Falls nein, Datum und Stand des km-Zählers beim Einbau des neuen Tachos:		

Fahrzeug hat Vorschäden Keine Einträge erfasst.		

Datum, Unterschrift Kunde

Vorschäden

Keine Einträge erfasst.

Schäden

Nr.	Schaden und Schadensbeschreibung		
#S.01	, · Mittel Kratzer	Beschreibung	Streifschaden links - Stoßfänger/Kotflügel/Tür v.l.
		Reparatur	Lackieren
#S.02	Tür (außen), Tür hinten rechts · Schwer Kratzer	Beschreibung	Beschädigt
		Reparatur	Lackieren
#S.03	Rückspiegel, Rückspiegelgehäuse rechts · Leicht Kratzer	Beschreibung	Verkratzt
		Reparatur	Smart Repair
#S.04	Karosserie (außen), Kotflügel vorne rechts · Leicht Steinschlag	Beschreibung	Beschädigt
		Reparatur	Auslegen/ Polieren(Akzeptiert)
#S.05	Karosserie (außen), Motorhaube · Mittel Delle	Beschreibung	Delle
		Reparatur	Sanft instandsetzen
#S.06	Karosserie (außen), Frontschürze · Leicht Kratzer	Beschreibung	Verschürft
		Reparatur	Akzeptiert
#S.07	Karosserie (außen), Heckschürze · Leicht Beschädigt	Beschreibung	Verschürft
		Reparatur	Akzeptiert

Technische Schäden

Keine Einträge erfasst.

Radsatz Schäden

Keine Einträge erfasst.

Zubehör

Keine Einträge erfasst.

Radsätze

Radsatz 1 (montiert) verfügbar vor Ort										
Pos.	Reifen					Felgen				
	Zustand	Reifenart	Hersteller	Eckdaten	Profil	Zustand	Hersteller	Material	Zoll	Radkappe
VL	i.O.	Sommer	Continental	215/60 · H17	6 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden
VR	i.O.	Sommer	Continental	215/60 · H17	6 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden
HL	i.O.	Sommer	Continental	215/60 · H17	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden
HR	i.O.	Sommer	Continental	215/60 · H17	7 mm	i.O.	-ORIGINAL-	Alu	17	Original nicht vorhanden

Checkliste

	Ja	Nein	Aktiv		Ja	Nein	Aktiv
Zulassungsbescheinigung Teil I			X	Bordbuch / -mappe			X
Zulassungsbescheinigung Teil II			X	Zigarettenanzünder			X
Alle Fahrzeugschlüssel · Anzahl:			X	Wagenheber			X
COC-Papiere			X	Kompressor			X
Kundendienstcheckheft			X	Füllmittel			X
Verbandskasten			X	Sommerbereifung vorhanden			X
Werkzeug			X	Winterbereifung			
Warndreieck			X	Ganzjahresbereifung			
HU-Bescheinigung			X	MwSt. ausweisbar			X
Felgenschlösser			X	Re-Import			X
Navigations-Datenträger			X	Chiptuning			X
Windschott			X	Mietwagen			X
Kundenrechnung			X	Fahrschulwagen			X
Reparaturnachweis			X	Raucherfahrzeug			X
Schlüssel Anhängerkupplung			X	Haustier Verschmutzung			X
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			X	Taxi			X
Anhängerkupplung / Kugelkopf			X	Ladekabel			X
Laderaumabdeckung			X	Schnellladekabel			X
Trennnetz			X	Dachträger			
Feuerlöscher				Connect Code			
				Pauschalschaden			X

Schadensbilder



#S.01 Streifschaden links - Stoßfänger/Kotflügel/Tür v.l. (Bild 1/2)



#S.01 Streifschaden links - Stoßfänger/Kotflügel/Tür v.l. (Bild 2/2)



#S.02 Beschädigt (Bild 1/1)



#S.03 Verkratzt (Bild 1/1)



#S.04 Beschädigt (Bild 1/1)



#S.05 Delle (Bild 1/1)



#S.06 Verschürft (Bild 1/1)



#S.07 Verschürft (Bild 1/1)

Fahrzeugbilder



Fahrzeug (vollständig) außen: vorne links



Fahrzeug außen: hinten rechts



Fahrzeug außen: Seitenansicht rechts



Fahrzeug außen: Seitenansicht links




Innenraum Fahrerseite



Instrumententafel bei laufendem Motor mit LESBAREM km-Stand





Infotainment



Motorraum





Radsatz 1 · VL · Bild 1

Radsatz 1 · VR · Bild 1



Radsatz 1 · HL · Bild 1



Radsatz 1 · HR · Bild 1