


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	01/06/2023	Color	Karbon Black
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	21 947 km
Modelo	Nuevo Astra 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/45/17 V Verano 4.0 mm



Michelin 225/45/17 V Verano 4.0 mm



Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/45/17 V Verano 5.0 mm

Daños externos

2



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

3




Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-

6		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Delantero Izquierdo Abollado -
7		Elemento Posición Daños Comentarios	Vierteaguas del Izquierdo Roto -
8		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Izquierdo Abollado -
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Izquierdo Abollado -
10		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Izquierdo Abollado -
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Abollado -
12		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 17" Trasero Derecho Rayadura -
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 17" Delantero Izquierdo Rayadura -
14		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Derecho Rayadura -
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Carcasa de retrovisor Derecho Rayadura -
16		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Derecho Rayadura -
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Vierteaguas del Derecho Roto -
18		Elemento Posición Daños Comentarios	Descuento piezas adyacentes - - -
19		Elemento Posición Daños Comentarios	Descuento piezas adyacentes - - -

Otros Daños

1		Elemento	Revisión	20		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-

Comentarios

posibles daños ocultos en zona tr