

KMHKN81AFNU084173

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	56,641 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	4 Monat(e)
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	KMHKN81AFNU084173	Power / Engine displacement	53 kW
First registration	19 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	10/2024, 33,772 km	Paintwork	White
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
2	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
4	Wing mirror - right side	Mirror housing - Scratched - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Mudguard - left side	Wheel well extension - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jun 2026
Protocol number: 46106139
Delivery date: 22 Jun 2026



Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jun 2026
Protocol number: 46106139
Delivery date: 22 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	sufficient
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	56,641 km
Vehicle Identification number	KMHKN81AFNU084173	First registration	19 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Misc.




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage




Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Wing mirror - right side: Mirror housing - Scratched - Smart repair



Damage #4: Wing mirror - right side: Mirror housing - Scratch... - Smart repair



KMHKN81AFNU084173

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	56.641 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	4 Monat(e)
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	KMHKN81AFNU084173	Leistung / Hubraum	53 kW
Erstzulassung	19.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	10/2024, 33.772 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46106139
Anlieferungsdatum: 22.06.2026



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46106139
Anlieferungsdatum: 22.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	56.641 km
Fahrgestellnummer	KMHKN81AFNU084173	Erstzulassung	19.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD-KS 0403E Fahrgestell-Nummer: KMHKN81AFNU084173
Vertrags-Nummer: 45499081 Erstzulassung: 19.05.2022
Internes KZ: 15047902 Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2430

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45499081
Amtliches Kennzeichen: HD -KS 0403E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
26.08.2022	9059823817	Eigenverschulden	Radlauf hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45499081
Amtliches Kennzeichen: HD -KS 0403E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer