

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002427886
Besichtigt am: 05.05.2026 09:51
Berichts-Nr: 10576506
FIN: WF0PXXGCHPMM33179



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Ford
Modell:	Focus
HSN / TSN:	8566 / BPP
Erstzulassungsdatum:	13.04.2021
Laufleistung:	80.737 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Polar-Silber Metallic
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	92 kW (126 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.700 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	40 %



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
Anti-Blockier-System (ABS)	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Antischlupfregelung (ASR)	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Otto-Partikelfilter (OPF)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Parkpilotsystem vorn und hinten
Bord-/Verbrauchscomputer	Reifendruck-Kontrollsystem
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Reserverad als Notrad
Dachhimmel Stoff	Rückfahrkamera mit Split View
Dachreling (Aluminium)	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Dachspoiler Wagenfarbe	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Schaltpunktanzeige
Elektr. Bremskraftverteilung	Scheinwerfer LED
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Ergonomiesitze vorn	Servolenkung elektrisch
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Sicht-Paket
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Sonnenblende links mit Spiegel
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Start/Stop-Anlage
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Staub- und Pollenfilter
Farbdisplay für Bordcomputer	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Tagfahrlicht LED
FordPass Connect inkl. eCall	Verglasung getönt
Fußmatten Velours - vorn	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Wendematte Gepäckraum
Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	Winter-Paket
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Intelligent Protection System (IPS)	Zylinderabschaltung
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Laderaumboden verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LM-Felgen	
Metallic-Lackierung	
Mittelkonsole Premium	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
4	Karosserie	Kratzer	Polieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Karosserie	Lackschicht dicker als üblich	Prüfen
7	Türzierleiste hinten links	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug: Ja
Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	307,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	322,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	225,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	346,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	284,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	225,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	269,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	551,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WF0PXXGCHPMM33179

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichtverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Farbübereinstimmung:

Die Fahrzeugfarbe entspricht nicht mehr dem Auslieferungszustand.

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

Kommentar

Reparaturkostenausweitung möglich.



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10576506
vom: 08.05.2026

4 - Karosserie - Kratzer - Polieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Karosserie - Lackschicht dicker als üblich - Prüfen

Kommentar

Reparaturkostenausweitung möglich.



7 - Türzierleiste hinten links - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Reparaturkostenausweitung möglich.

