

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Opel Astra	WOLBF6EA9HG170211	25.10.2017	99797

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service		Nächster Service	
01.03.2028	km	Kein Nachweis	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Parkschaden Stossfänger vorne ca. 2800€
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	106,00 µm	Tür VR	109,00 µm	Tür HR	104,00 µm	Seitenteil HR	109,00 µm
Motorhaube	104,00 µm	Dach	106,00 µm	Heckklappe	108,00 µm		
Kotflügel VL	105,00 µm	Tür VL	110,00 µm	Tür HL	101,00 µm	Seitenteil HL	108,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	7,5 mm	Rad h.l.	6,1 mm	Rad v.r.	7,5 mm	Rad h.r.	6,1 mm	
Reifengröße:	205/55 R16 94V							

Felgen:

Auffälligkeiten:	Bordsteinschäden VR
------------------	---------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Flecken
Vorderachse		Seitenverkleidung	Gebrauchsspuren
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	Kratzer Heckklappenverkleidung
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	G	Kratzer
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Kratzer, Umwelteinflüsse
Motorhaube	G	Umwelteinflüsse
Kotflügel VR	G	Kratzer
Türe VR	G	Kratzer
Türe HR	D	Delle, Kratzer
Seitenwand HR	D	Delle, Kratzer
Stoßfänger hinten	L	Kratzer
Heckklappe	P	Kratzer
Seitenwand HL	A	Kratzer
Türe HL	P	Kratzer
Türe VL	P	Kratzer
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer:

Bewertung durchgeführt von:

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____