



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RÜD-CI 16E
Berichtsnummer :	0000000927812-DE968		
Referenznummer:	31200487		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Inspiration

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACT811FP5017561	Laufleistung abgelesen:	34823 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	26.06.2026 65366 Geisenheim
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	215/55/R17/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
5.	Tür Hinten - Rechts	Steinschlag	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Rechts
Steinschlag - Smart Repair



5. Tür Hinten - Rechts
Steinschlag - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Innenraum
Gebrauchsspuren - Smart Repair



7. Innenraum
Gebrauchsspuren - Smart Repair

