


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002461300
Besichtigt am:	19.05.2026 12:23
Berichts-Nr:	10629681
FIN:	VSSZZZ5FZN6533723

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	19.05.2022
Laufleistung:	129.404 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.500 KM

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/1, bearbeitet, kupferfarben	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 180 A
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Drei.-Automatikgurte vorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Grundmotor ist: TT6/T3W	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dynamiklenkung
Abgasendrohr zweiflutig	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Allradantrieb	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz Standard
Angehobener Ladeboden hinten	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Fußhebelwerk
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Betriebsspannung 12 V	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Grossdach-System
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Handbremshebelgriff
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Individualeinbau
Klimakomfortscheibe	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladedose
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonderspezifikationen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Steckdose
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS- Verbund
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Modul Boden hinten Ausführung 7	Parklenkassistent
MPV	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Müdigkeitserkennung	Privater Notruf
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radabdeckung Mitte
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Anhängervorrichtung	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf Sport

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule
und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Gewebe

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger Sport

Supersportlenkrad mit Bediensatelliten

Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfstand Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Variante Grundaufstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
5	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6533723

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10629681
vom: 19.05.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

2 Stk



2 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung






3 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

1



4 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



5 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Polieren

Kommentar

Ladekante



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

oberflächlich



3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

