



Gutachten

Betreff



Auftrag durch



Besichtigungsdatum / Ort

05.02.2026

Fahrzeug-Identnummer

WDD2132041A388166



PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Gutachten

Betreff	[REDACTED]
Auftrag durch	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Besichtigungsdatum / Ort	05.02.2026
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	E 220 d T-Modell
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 FZS 00386
Fahrzeug-Identnummer	WDD2132041A388166
Anzahl Besitzer	4
Erstzulassung / Letzte Zulassung	19.02.2018 / 19.10.2023
Nächste HU	05/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
Nummer ZB2	GR401651
Laufleistung	165.394 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	040 Unilack schwarz uni
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 143 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.450
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9



PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Ja (ozonbehandelt)
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	-139 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	26.09.2024 bei 146.353 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R18 97Y	Kumho	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 245/40 R18 97Y	Kumho	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
02R	43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
1V2	Speed- und Loadindex 97Y
218	Rückfahrkamera
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
239	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
246	Analoguhr
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
270	GPS Antenne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
299	PRE-SAFE® System
2R9	Winter-Kompleträder M+S 4-fach (17")
2U8	Kältemittel 1234yf
300A	Stoff
309	Doppelcupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
357	Garmin® MAP PILOT
360	Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
421	9G-TRONIC
428	DIRECT SELECT-Schaltwippen lackiert
474	Dieselpartikelfilter
475	Reifendruckkontrolle
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
522	Audio 20 GPS

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Code	Ausstattung
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
58U	Innenhimmel Stoff kristallgrau
632	LED High Performance-Scheinwerfer
651	Winter-Kompleträder montiert
677	AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung
70B	Warnweste für Fahrer
725	Dachreling in poliertem Aluminium
728	Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz
739	Zierelemente Aluminium mit Trapezschliff
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
877	Ambientebeleuchtung
890	EASY-PACK Heckklappe
8U7	Fondsicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
916	Kraftstoffbehälter mit 66 Liter Inhalt
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
969	COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
B59	DYNAMIC SELECT
K11	Adaptives Bremslicht
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K27	Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D"
L3C	Multifunktionslenkrad Leder Nappa
P14	AVANTGARDE Interieur
P15	AVANTGARDE Exterieur
R01	Sommerreifen
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung



PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Code Ausstattung

U12	Fußmatten Velours
U22	4-Wege-Lordosenstütze
U35	Steckdose
U60	Fußgängerschutz
U79	Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter
U85	AdBlue® Behälter mit 23,5 Liter Inhalt

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Abweichend Auslieferung) - beschädigt - kein Abzug		
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Abweichend Auslieferung) - beschädigt - kein Abzug		
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Abweichend Auslieferung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug		
4	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung		
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair		
6	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair		
7	Heckbereich	Kofferboden (Griff) - beschädigt - erneuern		
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen		
9	Sitz vorn	Sitzbezug links (Verlängerung und Lehnenbezug) - Brandloch - erneuern		
10	Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer links - defekt - erneuern		
Summe (netto):				

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Ausrüstung (Warndreieck, Verbandkasten, Klappbox)		
2	Unterlagen - COC Papiere		
3	Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo		
4	Rad/Reifen - Radsatz komplett (Winter, Mehrkosten können entstehen)		
5	2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommer, Mehrkosten können entstehen)		
Summe (netto):			

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Seite rechts	
Summe (netto):		

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.



PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Tönungsfolie (mit ABE) im Fond.



PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilzerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeuges können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 17 Beschädigungsfotos, 10 Unfallfotos, Reparaturkalkulation

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Abbildung 5: Innenraum





Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung





Abbildung 14: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Abbildung 17: Unterboden



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Abweichend Auslieferung) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Abweichend Auslieferung) - beschädigt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Abweichend Auslieferung) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Abweichend Auslieferung) - beschädigt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Abweichend Auslieferung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026




Beschädigung #7: Heckbereich: Kofferboden (Griff) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Beschädigung #9: Sitz vorn: Sitzbezug links (Verlängerung und Lehnenbezug) - Brandloch - erneuern



Beschädigung #9: Sitz vorn: Sitzbezug links (Verlängerung und Lehnenbezug) - Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Beschädigung #10: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer links - defekt - erneuern



Beschädigung #10: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer links - defekt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026




Fehlteil #3: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern

Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 43827047

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 11.02.2026




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

PROTOKOLLNUMMER: 43827047



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 11.02.2026



Unfall 1: Seite rechts