

**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXEYDCPFC RG028072	Erstzulassung	02.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-SC2514	Laufleistung	50 397 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 121KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




**Lose Teile**

Kompressor Nothilfe	✓
Füllflasche Nothilfekit	✗
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓



**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Schlüssel	✓
Inspektion	✗









**Reifen**






**Außenschäden**

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Motorhaube
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	SR Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür unterhalb	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckblech</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckblech	Position	-	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür unterhalb																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckblech																				
Position	-																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Trennwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Trennwand	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Links	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Trennwand																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand																				
Position	Links																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türinnenhaut	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelkappe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelkappe	Position	Links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Türinnenhaut																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Außenspiegelkappe																				
Position	Links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Armaturenbrett</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Armaturenbrett	Position	-	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Sitzschienenabdeckung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Sitzschienenabdeckung	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Armaturenbrett																				
Position	-																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Sitzschienenabdeckung																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Deckel Handschuhfach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Deckel Handschuhfach	Position	-	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-											
Bauteil	Deckel Handschuhfach																				
Position	-																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-			
Bauteil	Inspektion												
Position	-												
Beschreibung	Fehlende Elemente												
Anmerkungen	-												

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>9</b>		Bauteil	Handbremshebel	<b>15</b>		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.734,76€</b>
---------------------	------------------