



WVGZZZE2ZNP038779

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	126,081 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	0 Tag(e)
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZNP038779	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	2 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Side panel - rear left side	Interior trim - Scratched - Loss in value
5	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work
6	Equipment	Vehicle key - Damaged - Replace
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
8	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
9	Rear bumper	Spoiler - Damaged - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
11	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46309030
Delivery date: 3 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/50 R19 107W	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46309030
Delivery date: 3 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Mileage (Read)	126,081 km
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZNP038779	First registration	2 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 3 Jul 2026
Protocol number: 46309030
Delivery date: 3 Jul 2026



Figure 19: Misc.


Pictures of damage



Damage #4: Side panel - rear left side: Interior trim - Scratched - Loss in value



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work




Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work



Damage #6: Equipment: Vehicle key - Damaged - Replace



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #8: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #9: Rear bumper: Spoiler - Damaged - Replace




Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WVGZZZE2ZNP038779

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	126.081 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZNP038779	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	02.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Seitenwand links	Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
6	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Spoiler - beschädigt - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 107W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 03.07.2026
Protokollnummer: 46309030
Anlieferungsdatum: 03.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	Laufleistung (abgelesen)	126.081 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZNP038779	Erstzulassung	02.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Seitenwand links: Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt -
erneuern




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -MA 0490E	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZE2ZNP038779
Vertrags-Nummer:	45504081	Erstzulassung:	02.05.2022
Internes KZ:	15047907	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Autom

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2109	zul. Gewicht (kg):	2540

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45504081
Amtliches Kennzeichen: HD -MA 0490E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
25.10.2024	9059906991	Eigenverschulden	Ladeanschlussklappe	Ja	Nein
04.08.2024	9059897014	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45504081
Amtliches Kennzeichen: HD -MA 0490E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 kW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer