



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45765206
Auftrags-Nr / Referenz: 20095050
Besichtigungsdatum: 21.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo V90 T8 Recharge AWD Ultimate Dark		
Kennzeichen	HH-H 8017E	Fahrgestellnummer	YV1PWH5V5P1193065
Erstzulassung	16.03.2023	Laufleistung (abgelesen)	50.951 km
HSN/TSN	9101 / BUR 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufI / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	ONYX BLACK	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	228 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	03/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	9.049 km
Letzte Wartung	05/2025 bei 39.287 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.590 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	3/3	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52414987	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R19 100V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	255/40 R19 100V	Winterreifen auf Leichtmetall	Kumho	7mm / 7mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/40 R20 99W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	245/40 R20 99W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) akustischer Fußgänger-/Radfahrerschut durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h



Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag Fahrerseite - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Aluminiumladekantenschutz im Gepäckraum
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Digital Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen für die ersten 4 Jahre) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C -Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz
Applikationen im vorderen Stoßfänger in Hochglanzschwarz
Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor - zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
CleanZone Luftqualitätssystem - mit Aktivkohlefilter, automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wird danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner
Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)
Driver Awareness - Blind Spot Information System (BLIS), Totwinkelassistent inkl. Spurwechselwarnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inkl. Lenkeingriff bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs-Warnung mit Bremseingriff - Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern - Heckaufprallabschwächung, Präventivschutz bei drohenden Heckkollisionen durch schnelles Aufleuchten des Warnblinklichts, Festbremsen des Fahrzeugs und Straffen der Gurte
Einlagen: Aluminiumeinlage Checkered Alu
Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug vorn und hinten
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle



Bezeichnung
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom
Gepäckraum-Trennnetz
Gepäckraumklappenentriegelung per Funkfernbedienung oder vom Fahrerplatz aus
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (Adaptive Cruise Control)
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Head-Up-Display Grafische Einblendung von Fahrinformationen in die Frontscheibe
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel mit Ablendautomatik
Innenraumbeleuchtung - Dachhimmel - Leseleuchten vorn und hinten - individuell dimmbar - Fußraum vorn - Handschuhfach - Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze
Jalousie in der Mittelkonsole in Hochglanzschwarz
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die Fondsitze inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Menü
Kopfstützen (5)
Kopfstützen hinten umklappbar, elektrisch
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2), 7 m Länge, 1-phasig, 10 A zum Anschluss an eine handelsübliche 230-Volt-Steckdose
Laderaumrollo (elektrisch)
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Notfall-Bremsleuchten - bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
One Pedal Drive - Beschleunigung und Verzögerung bis zum Stillstand über das Gaspedal - Rekuperation (Bremsenergierückgewinnung) sobald der Fuß vom Gaspedal genommen wird, zur Optimierung der Reichweite
Ottopartikelfilter (Benzinpartikelfilter)
Paket: Licht-Paket - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erweitertem Fernlicht, dynamischem Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassistenten mit adaptiver Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht
Paket: Parkassistent - Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera
Paket: Sitzkomfort - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz (8-Wege) - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz



Bezeichnung
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2.Sitzreihe) - Lenkradheizung
Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz (elektrisch)
Parkbremse, elektrisch
Parktickethalter
Pollenfilter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze inkl. Mittelarmlehne hinten
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air Subwoofer - Dirac Unison Soundoptimierung
Radiozubehör: Dachantenne (Finne)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor inkl. automatischer Lichtfunktion
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türenergieung
Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv) mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Räderzubehör: Reifendichtmittel mit 12-Volt-Kompressor (Höchstgeschwindigkeit max. 80 km/h)
Safety Assistance - Aut. Notbremssystem m. Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtiere inkl. Kreuzungs. u. Notbremsassistent - Connected Safety - Distanzwarnen (nur in Verb. m. Head-up Display) - Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Geschwindigkeitsbegrenzer (variabel) - Geschwindigkeitsregelanlage - Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent - Oncoming Lane Mitigation - Ready to Drive notification - Road Edge Detection - Road Sign Information RSI
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitslenksäule (adaptiv)
Sitze: Rücksitzlehnen im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum
Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz
Textilfußmatten (vorn und hinten)
Trailer Stability Assist (TSA) - Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster - UV- und einbruchhemmende Verbundglasscheiben
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperr
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschild auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln - inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungssensor Sicherheitsschließung
Anhängerkupplung (semielektrisch)



Bezeichnung

Fahrwerk: Adaptives Luftfahrwerk an der Hinterachse mit Four C-Technologie (Continuously Controlled Chassis Concept) mit einstellbaren Modi Comfort, Eco, Dynamic, inkl. Niveauregulierungsautomatik

Lackierung: Metallic-Lackierung

Parkkamera mit 360° Surround View inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)

Räder: Leichtmetallfelgen 20" 5-Doppelspeichen-Sport -Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz 8,5 J x 20 mit Bereifung 245/40 R20

Sitze: Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Sommer) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - durchführen
5	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
7	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Kundeneigentum) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt. Verdeckte Schäden sind möglich.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Seitenansicht



Abbildung 4: Seitenansicht



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Schräg hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Laderaum



Abbildung 8: Motorraum



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 21: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslege...
polieren




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer -
auslegen / polieren



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Sommer) -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Sommer) -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft...
Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Sonstiges: Hauptuntersuchung - abgelaufen - durchführen




Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern