



» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002429386
Besichtigt am: 27.04.2026 11:00
Berichts-Nr: 10498247
FIN: VSSZZZKJ0RR128043

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	26.04.2024
Laufleistung:	18.763 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einparkhilfe vorn und hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einstiegsinfotainment Radio GP (UNECE)
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6 Lautsprecher (passiv)	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Abwicklung Serie	Fertigungsablauf Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Formteilhimmel ungeteilt
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Antenne für AM/FM Empfang	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Armaturentafel Standard	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontantrieb
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	FULL LINK
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Leder
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Ebener Ladeboden hinten	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --	Komfortpaket

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kurzheck	Ohne Heckspoiler
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Luxusausstattung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Sitzheizung
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Sprachsteuerung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Spurwechselassistent
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalluftfilter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pan-European-eCall
Ohne Anhängervorrichtung	Pannenset
Ohne Applikationen	Preisnachlass-Paket
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Farbausstattung	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne CD/DVD für Navigation	Regionscode "ECE" für Radio
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifendruckkontrolle
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dekorfolien/Embleme	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Differenzialsperre	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	

Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
 Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfstand Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard plus
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Wired & Wireless App-Connect
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ0RR128043

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

