



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HG-AI 321E
Berichtsnummer :	0000000929375-DE926		
Referenznummer:	31202872		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHM341AXPA034048	Laufleistung abgelesen:	47406 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	03.07.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Byte Blue / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Lederimitat	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	32016 / 01.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Nexen	225/55/R18/98W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	225/55/R18/98W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	225/55/R18/98W 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	225/55/R18/98W 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LC), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert (Hochglanz)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Berganfahrhilfe

- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch • USB-Anschluss (Typ C, 2-fach) • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe • Verglasung getönt • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smart-Key • Sonderlackierung Byte Blue Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Techniq-Paket • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung • Sitz-Paket
Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Sitzheizung vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Schiebedach elektrisch (Glas) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.

Laufleistung plausibel: **Nicht prüfbar**

Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Keine feststellbar

Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtendickenmessung:

Innerhalb der Toleranzen

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:

Festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:

Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

Sitzheizung:

Eingeschränkt geprüft

Lichtanlage:

Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:

Nicht vorhanden

Bremsanlage:

Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:

Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:

*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Sanft Instandsetzen