

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002398167
Besichtigt am: 09.04.2026 12:11
Berichts-Nr: 10400055
FIN: VSSZZZKL4RR065384

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASL
Erstzulassungsdatum:	20.03.2024
Laufleistung:	50.425 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Urban" Silber
Farbe Dach:	"Urban" Silber
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
16"-Ganzjahresreifen	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Entriegelung Hintersitz mechanisch
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C, TDI	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Abgaskonzept, EU6 AP	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abwicklung Serie	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound Standard	FPK-Medium
Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Ganzjahresreifen 205/55 R16 94V xl
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Betriebsspannung 12 V	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
Dachreling, schwarz	Hinterachse "Standard"
Dämpfung hinten, Basis 1	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen für Konsole	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drei.-Automatikgurte vorn	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Klimakomfortscheibe
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Komfortpaket
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -	Kopfstützen hinten (3 Stück)
-	Kopfstützen vorn
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff	Kraftstoffsystem Diesel
Einton-Signalhorn	
Elektrische Luftzusatzheizung	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Kompensor
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder 7J x 16	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Mode3 Ladekabel
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mittelarmlehne vorn	Ohne Sonderspezifikationen
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Spurwechselassistent
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Stabilisator hinten
Müdigkeitserkennung	Ohne Steckdose
Navigationsgerät-High	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Nebelscheinwerfer	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Nebelschlussleuchte	Ohne Überführungsausrüstung
Netztrennwand	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Netztrennwand	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nichtraucherausführung	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne "drive select"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Anhängavorrichtung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Pan-European-eCall
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Pannen-Set
Ohne Car2X	Parklenkassistent
Ohne connect Paket 1	Parklenkassistent inkl. Sensoren vorn und hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Radstand
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rechtsverkehr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	Reifendruckkontrolle
Ohne Head-Up Display	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

SBBR-Leuchte in LED-Technik

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht

Telefonvorbereitung für Handy

Top-Komfortausstattung STYLE

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant LEON Sportstourer

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekante	Kratzer	Smart Repair
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL4RR065384

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ladekante - Kratzer - Smart Repair



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

