

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: DACIA Jogger TCe 110 Expression 5-Sitzer Kombi 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	ME -VS 0233	Fahrgestell-Nummer:	UU1DJF00870545132
Vertrags-Nummer:	46407082	Erstzulassung:	03.04.2023
Internes KZ:	15082841	Kilometer-Stand:	129246
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

DACIA Jogger TCe 110 Expression 5-Sitzer Kombi 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß	Polsterung: Stoffpolsterung Expression	Telefontyp:
-------------------------	--	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **15.966,39**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis-Weiß	0,00
Klimaautomatik	252,10
Media Nav inkl. Kartenmaterial Westeuropa	336,13
Sicherheitspaket	378,15
Sicherheitstrennnetz	134,45
Stoffpolsterung Expression	0,00
Winterkomplettträger Sixt	0,00
Winterkomplettträger Sixt	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **17.067,22**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **20.309,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 20.309,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	DACIA Jogger TCe 110 Expression 5-Sitzer Kombi5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	128
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,700	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	174	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,50
Leergewicht (kg):	1251	zul. Gewicht (kg):	1695

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 46407082
Amtliches Kennzeichen: ME -VS 0233
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DACIA Jogger TCe 110 Expression 5-Sitzer Kombi5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.02.2026	9059980497	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
14.11.2024	9059908186	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
06.11.2024	9059907215	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
17.07.2024	9059895402	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
02.07.2023	9059855014	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 46407082
Amtliches Kennzeichen: ME -VS 0233
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DACIA Jogger TCe 110 Expression 5-Sitzer Kombi5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.01.2024	33905	Wartungszusatzumfänge
18.01.2024	33905	Inspektion und Wartung
22.02.2025	68388	Inspektion und Wartung
22.02.2025	68388	Wartungszusatzumfänge
11.02.2026	108687	Wartungszusatzumfänge
25.03.2026	117206	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.04.2026	117147	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	ME-VS 233
Berichtsnummer :	0000000929204-DE613		
Referenznummer:	31219782		

Fahrzeugdaten

Dacia Jogger (11.2021->) Expression

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	UU1DJF00870545132	Laufleistung abgelesen:	129246 km 02.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	03.04.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	999 ccm / 81 kW (110 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	GLETSCHERWEISS
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2028 / 03.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	68388 / 13.02.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	205/60/R16/96H 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/60/R16/96H 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	205/60/R16/96H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/60/R16/96H 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	
1. Achse - links / Zust.	/// mm
1. Achse - rechts / Zust.	/// mm
2. Achse - links / Zust.	/// mm
2. Achse - rechts / Zust.	/// mm
Verkehrssicherheit:	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 4 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Armlehne für Fahrersitz • Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Außentemperaturanzeige • Bordcomputer • Dachreling mit Dachlängsträger modular • Eco Mode (Fahrmodusschalter) • Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent • Fensterheber elektrisch hinten • Front-/Heckschürze im SUV-Look • Gepäckraumabdeckung • Getriebe 6-Gang • Heckscheibenwischer | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Antischlupfregelung (ASR) • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad • Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Dekor-/Zierstreifen seitlich schwarz • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Fußmatten vorn und hinten • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckscheibe heizbar • Innenausstattung: Türverkleidung und Armaturen mit Textil Dekor |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaanlage
Innenraumfilter: Pollenfilter • Kopf-Airbag-System seitlich • Kühlergrill mit Emblem • Lenkrad (Dekor Chromelementen) • Modellpflege • Nebelscheinwerfer • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schaltpunktanzeige • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Comfort • Steckdose (12V-Anschluß) in 2.Sitzreihe • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen verchromt • Verglasung hinten abgedunkelt | <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie 5-türig • Komfort-Paket
Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat),
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) • Lackierung Arktis-Weiß / Gletscher-Weiß • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TCE KAT • Otto-Partikelfilter (GPF) • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3 - 2/3) • Schalt-/Wählhebelgriff mit Chromeinlage • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung elektrisch • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • Gepäcknetz hinter 2.Sitzreihe | • Klimaautomatik |
|---------------------------------|------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Stoßfänger Hinten	Nachlackiert	Smart Repair
3.	Dach	1 Delle	Sanft Instandsetzen
 Karosserie innen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Fußmatten Vorn	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Stoßfänger Hinten
Nachlackiert - Smart Repair



2. Stoßfänger Hinten
Nachlackiert - Smart Repair



3. Dach
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Dach
1 Delle - Sanft Instandsetzen



4. Fußmatten Vorn
Beschädigt - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



4. Fußmatten Vorn
Beschädigt - Erneuern

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	15.07.2026
Referenznummern	0031219782 - 0046407082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	ME-VS 233	Fzg.-Ident.-Nummer	UU1DJF00870545132
Fabrikat	Dacia	1. Zulassung	03.04.2023
Typ	Jogger TCe 110 Expression	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	129.247 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	03/2028
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R 16 96 H M+S	3 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R 16 96 H M+S	3 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R 16 92 H M+S	4 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R 16 92 H M+S	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 13.02.2025 bei km 68.388.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren
Tür vorne rechts beschädigt	Nein	Restdeformation
Motorhaube beschädigt	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Wartungsreport unvollständig. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| ✓ | Arktis-Weiß | ✓ | Klimaautomatik |
| ✓ | Media Nav inkl. Kartenmaterial Westeuropa | ✓ | Sicherheitspaket |
| ✓ | Sicherheitstrennnetz | ✓ | Stoffpolsterung Expression |
| ✗ | Winterkomplettreder Sixt | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Dach

Dach, Lackierung verätzt (Bild 28, Bild 29)

Seite links

Kotflügel vorne links Leiste, Radlauf, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Tür vorne links, beschädigt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 33)

Seite rechts

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Tür vorne rechts, Reparaturmangel (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Schweller rechts Abdeckung -unlackiert-, beschädigt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)

Heck

Stoßfänger hinten Ecke links -lackiert-, beschädigt (Bild 38, Bild 39)

Heckklappe innen, verkratzt (Bild 40, Bild 41)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 42, Bild 43, Bild 44)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorn links und rechts, Untermaß (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Satz Winterräder, fehlt (Bild 54)

Reifenreparaturset Füllflasche, fehlt (Bild 13, Bild 14)

Satz Sommerreifen, fehlt (Bild 55)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 37)

Sonstiges

Fahrzeug außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost (Bild 51, Bild 52, Bild 53)

Inspektion klein Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden

Inspektion groß Mittelklasse, fällig

Ohne Zuordnung

Heckklappe - Emblem fehlt - Instandsetzungsspuren, Reparaturmangel (Bild 15, Bild 16)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 55 Fotos.

Dahmen, Maximilian

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (1/6)		RECHNUNGSANLAGE	
Datum: 13.07.2025	Km-Stand: 13.07.2025	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung	Stempel: AJ AUTOHAUS ULLRICH RENAULT + DACIA SERVICE		- Rlf - Luftfilter - Zylinder
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐	info@ullrich-autohaus.de 06203 / 60 690 Carl-Benz-Straße 12/14 65128 St. Ingbert		
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung	Stempel:		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung	Stempel:		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Reifenreparaturset, Füllflasche, fehlt, ersetzen



Bild 14. Reifenreparaturset, Füllflasche, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Heckklappe - Emblem fehlt - Instandsetzungsspuren, Reparaturmangel, lackieren



Bild 16. Heckklappe - Emblem fehlt - Instandsetzungsspuren, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 18. Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 22. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Kotflügel vorne links, Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Kotflügel vorne links, Leiste, Radlauf, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 26. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 28. Dach, Lackierung verätzt, aufbereiten

Fotoanlage




Bild 29. Dach, Lackierung verätzt, aufbereiten



Bild 30. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 34. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen

Fotoanlage




Bild 35. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen



Bild 36. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, beschädigt, lackieren



Bild 40. Heckklappe, innen, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41. Heckklappe, innen, verkratzt, Smartrepair



Bild 42. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 43. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 44. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 45. Schweller rechts, Abdeckung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Schweller rechts, Abdeckung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Schweller rechts, Abdeckung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 50. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhftung / Flugrost, aufbereiten



Bild 52. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhftung / Flugrost, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 53. Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten



Bild 54. Satz Winterräder, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen