

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002476016
Besichtigt am: 27.05.2026 12:54
Berichts-Nr: 10684338
FIN: WVGZZZCSZPY047844



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684338
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	07.02.2023
Laufleistung:	11.233 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
3 Kopfstützen hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Leichtmetallräder "Belmopan" 6 J x 16	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
4 Türen	Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fensterheber elektrisch
6 Lautsprecher	Fertigungsablauf Pamplona
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontantrieb
Abgasnorm EU6 AP	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Gehobene Komfort-Ausstattung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehstromgenerator 140 A	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Leuchtweitenregulierung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Licht-und-Sicht-Paket
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684338
vom: 28.05.2026

Linkslenker	Regensensor
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Modul Boden hinten Ausführung 3	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionskamera	Rückfahrkamera "Rear View"
Multifunktionslenkrad in Leder	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schaltgetriebe MQ200
Nicht Heissland	Schalthebelknauf in Leder
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen vorn
Normalsitze vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Notbremsassistent "Front Assist"	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne 2. Batterie	Servolenkung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Anhängervorrichtung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Stabilisator vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Standard-Klimazonen
Ohne Differenzialsperre	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dynamic Drive Control	Staufach unter den Vordersitzen(n)
Ohne ECO-Funktion	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Lichtassistent	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Nebelscheinwerfer	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Trommelbremsen hinten
Ohne Sprachsteuerung	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Spurwechselassistent	Typprüfland Deutschland
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Überhang hinten, mittel
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Zusatz-/Standheizung	Version Standard
Ohne zusätzliche Bereifung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Radio	Vordersitze beheizbar
Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radschrauben Standard	Warnleuchte für Waschwasserstand
Radstand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Rechtsverkehr	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684338
vom: 28.05.2026

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684338
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684338
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY047844

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10684338
vom: 28.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

