


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6FX RMA24407	Erstzulassung	06.12.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC7278	Laufleistung	41 772 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich



### Lose Teile


Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

### Reifen

Continental 225/75/16 R  
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Continental 225/75/16 R  
Ganzjahresreifen 5.0 mm

















Continental 225/75/16 R  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/75/16 R  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

### Außenschäden

1		Bauteil	Heckblech	2		Bauteil	Türinnenhaut
		Position	-			Position	Hinten links
		Beschreibung	Kratzer			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Radhausverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Radhausverkleidung	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür unterhalb	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Radhausverkleidung																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür unterhalb																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür unten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Logo Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegel elektrisch</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegel elektrisch	Position	Rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Außenspiegel elektrisch																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dach	Position	Vorne	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Hinten	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Dach																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dachholm																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türinnenhaut	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	16		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe mit Kamera</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Türinnenhaut																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Vorne	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-											
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges****18**

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

**Geschätzte Reparaturkosten****Gesamt netto** 4.815,24€