

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	70 / 95	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2092

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 63452079
Amtliches Kennzeichen: B -GF 3007
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.02.2025	9059964062	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 63452079
Amtliches Kennzeichen: B -GF 3007
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
29.07.2024	28182	Inspektion und Wartung
28.08.2025	60099	Inspektion und Wartung
28.08.2025	60099	Bremsflüssigkeitswechsel
02.06.2026	70795	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
02.06.2026	70795	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	27.05.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85757 Karlsfeld, Watzmannstraße 4
Besichtigungsdatum	09.06.2026
Referenznummern	0031192467 - 0063452079

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 3007	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFK00670027262
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	25.04.2023
Typ	Kangoo Blue dCi 95 Intens	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	72.822 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Mehrzweckfahrzeug, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	05/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 95T M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 95T M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 95T M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 95T M+S	8 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 27.08.2025 bei km 60.099.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seite rechts Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen
<p>Unfallschaden: keine festgestellt</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.</p> <p>Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p> <p>Aktuell montierte Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p>

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | Außenlackierung Metallic: Highland-Grau, Karmesin-Rot,
Diamant-Schwarz, Stahl-Grau | ✓ | Einparkhilfe vorne und seitlich akustisch |
| ✓ | Gepäcknetz | ✓ | Highland-Grau Metallic |
| ✓ | Notrad mit Wagenheber | ✓ | Rückfahrkamera |
| ✗ | Serienbereifung auf Stahlfelgen | ✓ | Sitz-Paket |
| ✓ | Stoffpolsterung CHIKU | ✓ | OTIS_Beklebung_Kangoo PKW |
| ✓ | OTIS_Gummimatten rutschfest | ✓ | OTIS_Schonbezug_Kangoo PKW |
| ✓ | Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH | ✓ | UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012- |
| ✓ | UTC_Warnblitzer | ✓ | Winterkompletträder über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Seite rechts

Spiegelgehäuse rechts Blende -lackiert-, verkratzt (Bild 19, Bild 20)

Heck

Ladekante, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) Satz, fehlt

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Sonstiges

Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Späth, Michael

Der Sachverständige, 09.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 14. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 16. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 17. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19. Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 20. Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, Smartrepair