

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Marca	PEUGEOT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula		Modelo	208 PureTech 73kW (100CV) Active Pack	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	29/03/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	76 907 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación 12/05/2026

Parque



Equipamiento Genérico

Climatizador automatizado



Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo
Compresor kit reparar pinchazos
Bandeja trasera



Documento técnico

Manual de usuario



Neumáticos

195/55/16 H Verano 4.0 mm



195/55/16 H Verano 4.0 mm



Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm

Daños

1



Elemento Pivotes de bandeja
Posición Trasero Derecho
Daños Falta
Intensidad -
Operación Sustitución

2



Elemento Varilla de antena
Posición -
Daños Falta
Intensidad -
Operación Sustitución

3



Elemento Paragolpes
Posición Delantero
Daños Rayadura
Intensidad -
Operación Reparación

4



Elemento Tapacubos 16"
Posición Delantero Izquierdo
Daños Falta
Intensidad -
Operación Sustitución

DEKRA Automotive Solutions

5		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación	6		<table><tr><td>Elemento</td><td>Carcasa de retrovisor</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Carcasa de retrovisor	Posición	Izquierdo	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Puerta																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Carcasa de retrovisor																								
Posición	Izquierdo																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
7		<table><tr><td>Elemento</td><td>Tapacubos 16'</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr></table>	Elemento	Tapacubos 16'	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Falta	Intensidad	-	Operación	Sustitución	8		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Tapacubos 16'																								
Posición	Trasero Izquierdo																								
Daños	Falta																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
Elemento	Paragolpes																								
Posición	Trasero																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
9		<table><tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr></table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Roto	Intensidad	-	Operación	Sustitución	10		<table><tr><td>Elemento</td><td>Techo</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Techo	Posición	-	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Spoiler																								
Posición	Trasero																								
Daños	Roto																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
Elemento	Techo																								
Posición	-																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
11		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación	12		<table><tr><td>Elemento</td><td>Montante de techo</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Montante de techo	Posición	Derecho	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación
Elemento	Aleta																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Montante de techo																								
Posición	Derecho																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
13		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación	14		<table><tr><td>Elemento</td><td>Tapacubos 16'</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr></table>	Elemento	Tapacubos 16'	Posición	Trasero Derecho	Daños	Falta	Intensidad	-	Operación	Sustitución
Elemento	Puerta																								
Posición	Delantero Derecho																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Tapacubos 16'																								
Posición	Trasero Derecho																								
Daños	Falta																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
15		<table><tr><td>Elemento</td><td>Carcasa de retrovisor</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Carcasa de retrovisor	Posición	Derecho	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Reparación	16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Tapacubos 16'</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Sustitución</td></tr></table>	Elemento	Tapacubos 16'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Falta	Intensidad	-	Operación	Sustitución
Elemento	Carcasa de retrovisor																								
Posición	Derecho																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Tapacubos 16'																								
Posición	Delantero Derecho																								
Daños	Falta																								
Intensidad	-																								
Operación	Sustitución																								
17		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Reparación</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Intensidad	-	Operación	Reparación	18		<table><tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Intensidad</td><td>-</td></tr><tr><td>Operación</td><td>Pulido</td></tr></table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Izquierdo	Daños	Rayadura	Intensidad	-	Operación	Pulido
Elemento	Aleta																								
Posición	Delantero Derecho																								
Daños	Abollado																								
Intensidad	-																								
Operación	Reparación																								
Elemento	Intermitente lateral																								
Posición	Izquierdo																								
Daños	Rayadura																								
Intensidad	-																								
Operación	Pulido																								

Comentarios

Daño granizo en techo

Costos estimados de la reparación

Total	1.293,30€
--------------	------------------