



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SM-CC 56E
Berichtsnummer :	0000000922643-DE968		
Referenznummer:	31189164		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC381CPP5093087	Laufleistung abgelesen:	46627 km
Erstzulassung / Baujahr:	02.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.06.2026 08:20 98544 Zella-Mehlis
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 239 kW (325 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Grün
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2028 / 03.2028
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	30149 / 08.11.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 5.1 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5.1 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5.2 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5.3 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Einparkhilfe hinten • Elektromotor 239 kW (konstant 81 kW) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Getriebe für Elektrofahrzeug • HV-Batterie 77,4 kWh • Intelligenter Sicht-Begrenzer • Keyless-Start • Klimaautomatik 2-Zonen • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Radstand 2900 mm • Scheibenwischer mit Regensensor • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Antriebsart: Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckleuchten LED • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Kindersicherung • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen) • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Rückfahrkamera • Scheinwerfer LED • Schnellladevorrichtung • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Runway Rot Metallic • Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



1. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter