

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002501761
Besichtigt am: 19.06.2026 16:04
Berichts-Nr: 10858213
FIN: WAUZZZGA0RA058811

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	15.05.2024
Laufleistung:	26.569 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling, Entfall
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dachspoiler
5 Türen	Dämpfung vorn
6 Lautsprecher	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
Abgasendrohre	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Doppelton-Signalhorn
Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen im Fond	Drehstromgenerator 140 A
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne, beleuchtet
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
advanced	Entriegelung Hintersitz Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket Fahren	Fensterheber
Assistenzpaket Parken	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Sicherheit	Folienbeklebung
Audi AG	Frontantrieb
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi connect Notruf & Service	Funktionspaket
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi phone box	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense basic	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi virtual cockpit	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegel links, asphärisch	Halteassistent
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckleuchten
Batterie 420A (70Ah)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Beifahrersitz höheneinstellbar	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißkontrolle	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

Kein Selbstabholer	Ohne Interieurapplikationen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Keine Aktionsausführung	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kennzeichenträger vorn	Ohne Ladedose
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladekabel
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Lichtassistent
Klima- und Komfortpaket	Ohne Nackengebläse
Kofferraumbodenmatte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortklimaautomatik	Ohne Stabilisator hinten
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Trennwand
Komfortpaket plus	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortpaket Sitze	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Windschott
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kopfstützen vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne zusätzliche Bereifung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ottomotor
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen	Progressivlenkung
LED-Scheinwerfer	Räder der Serie
Linkslenker	Räder, 5-Doppelspeichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
MMI Navigation plus mit MMI touch	Regionscode " ECE " für Radio
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nebelschlussleuchten	Reifenreparaturset
Nicht Heissland	Rückfahrkamera
Normalsitze vorn	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne alternativ-Antriebssystem	S tronic
Ohne Audi drive select	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Beledung	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienfahrwerk
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne ECO-Funktion	Serienqualität
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Feuerlöscher	Sideblades in Manhattangrau Metallic
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn
Ohne Individualeinbau	Smartphone-Interface
	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Stabilisator vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung SWIN
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer Assistenzpaket Fahren
Stoff Skript
Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten standard
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
8	Blende/Abdeckung	Kratzer	Ersetzen
9	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
10	Türverkleidung Zierleiste hinten links	Kratzer	Ersetzen
11	Kotflügelzierleiste hinten links	Kratzer	Polieren
12	Heckklappe	Kratzer	Polieren
13	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA0RA058811

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos




WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Smart Repair




5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair




6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



7 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair




8 - Blende/Abdeckung - Kratzer - Ersetzen



9 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



10 - Türverkleidung Zierleiste hinten links - Kratzer - Ersetzen





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10858213
vom: 23.06.2026


11 - Kotflügelzierleiste hinten links - Kratzer - Polieren



12 - Heckklappe - Kratzer - Polieren



13 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



14 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

