




PROTOKOLLNUMMER: 43395998

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 16.01.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	16.01.2026 / Jörn Wachsmann-Wurr Eiderstraße 85 24768 Rendsburg
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZE11TP000958



PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	16.01.2026 / Jörn Wachsmann-Wurr Eiderstraße 85 24768 Rendsburg
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Volkswagen
Modell / Verkaufsbezeichnung	ID.3 GTX 210 KW
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0603 CUA 00004
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZE11TP000958
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	05.08.2025 / 05.08.2025
Nächste HU	08/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	7.876 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Elektro
Hubraum / Leistung	0 ccm/ 89 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	0 / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Leergewicht (kg)	1.981
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.430
Maße (L/B/H)	4265 x 1809 x 1552
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5



PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026

Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	1
Polster / Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz-Rot
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	572 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nacklackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/45 R20 95V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 215/45 R20 95V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 09/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Gehört nicht zur Serienausstattung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Gehört nicht zur Serienausstattung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug


Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:


- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung



PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026

und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Zubehör




Abbildung 11: Zubehör





Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 43395998



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 16.01.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Gehört nicht zur Serienausstattung) - verkratzt / verschürft - kein



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Gehört nicht zur Serienausstattung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Gehört nicht zur Serienausstattung) - verkratzt / verschürft - kein



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Gehört nicht zur Serienausstattung) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Gehört nicht zur Serienausstattung) - verkratzt / verschürft - kein



PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date


Date: 16 Jan 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	16 Jan 2026 / Jörn Wachsmann-Wurr Eiderstraße 85 24768 Rendsburg
Vehicle Identification Number	WVWZZZE11TP000958



PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date


Date: 16 Jan 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	16 Jan 2026 / Jörn Wachsmann-Wurr Eiderstraße 85 24768 Rendsburg
Type of vehicle	Saloon car
Manufacturer	Volkswagen
Model / sales designation	ID.3 GTX 210 KW
Manufacturer key numbers / type code numbers	0603 CUA 00004
Vehicle Identification Number	WVWZZZE11TP000958
Number of owners	Unknown
First registration / Last registration	5 Aug 2025 / 5 Aug 2025
Next periodical technical inspection	08/2028
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. E.g. Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle license plate	License plate not accepted
Mileage	7,876 km / Read
Colour / colour code	Grey
Type of drive	Front drive
Fuel type	Electric
Engine displacement / power	0 ccm/ 89 kW
Cylinder / emissions class	0 / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Empty weight (kg)	1,981
Permitted total weight (kg)	2,430



PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026

Dimensions (L/W/H)	4265 x 1809 x 1552
Number of doors / number of seats	5 / 5
Gearbox	Automatic
Number of gears	1
Upholstery / colour	Alcantara / Leather / Black-Red
Number of keys	2 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	Non-existent
Next maintenance in	572 Tag(e)
Test drive	Not performed
Previous damage	None detectable
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 215/45 R20 95V	Michelin	Winter tyres on Light alloy	7 / 7
#2 215/45 R20 95V	Michelin	Winter tyres on Light alloy	7 / 7

Spare wheel

Procedure: Tirefit Available
 09/2029

Permissibility of wheels All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.


Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side (Gehört nicht zur Serienausstattung) - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side (Gehört nicht zur Serienausstattung) - Scratched - No deduction

Wear and tear



PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026

No.	Component group	Description
-----	-----------------	-------------

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age, mileage and purpose.

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was verified during the inspection by the undersigned.

Inspection conditions:

- A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.
- No lifting equipment or pit was available for examining the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.

Previous damages:


- No apparent prior damage that had been repaired could be found on the vehicle.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].



PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026

- If damage or defects are only discovered during disassembly/diagnosis work or through advanced knowledge, or if defects are caused by concealed defects or fraudulent deception, please notify the expert immediately.

In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Attachments: 22 Overview pictures, 5 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: VIN



Figure 10: Accessories




Figure 11: Accessories





Figure 12: Documents

PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026



Figure 13: Mounted tyres



Figure 14: Mounted tyres



Figure 15: Mounted tyres



Figure 16: Mounted tyres




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 43395998



If you have any questions, please state the protocol number and date

Date: 16 Jan 2026

Pictures of damage




Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Gehört nicht zur Serienausstattung) - Scratched - No deduction



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Gehört nicht zur Serienausstattung) - Scratched - No deduction



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side (Gehört nicht zur Serienausstattung) - Scratched - No deduction



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side (Gehört nicht zur Serienausstattung) - Scratched - No deduction



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side (Gehört nicht zur Serienausstattung) - Scratched - No deduction

28.05.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN ID.3 GTX 79 kWh 210 kW Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JW 0880E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZE11TP000958
Vertrags-Nummer:	3423092	Erstzulassung:	05.08.2025
Internes KZ:	15269764	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN ID.3 GTX 79 kWh 210 kW Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN ID.3 GTX 79 kWh 210 kW Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2026		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,900
Leergewicht (kg):	1981	zul. Gewicht (kg):	2430

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 3423092
Amtliches Kennzeichen: HD -JW 0880E
Übersicht erstellt am: 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.3 GTX 79 kWh 210 kW Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
11.05.2026	9059996303	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 3423092
Amtliches Kennzeichen: HD -JW 0880E
Übersicht erstellt am: 28.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.3 GTX 79 kWh 210 kW Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer