

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**FIN**

**VF3MRHPY7RS032498**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

Bewertet auf

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.  
ohne MwSt.

## Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 114 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Es besteht ein aktueller Werkstattauftrag für die Wartung.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen. 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.06.2024	Letzte Zulassung	01.01.2010
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Peugeot
Typ / Verkaufsbez.	3008 (07.2016->) / 3008 1.2Türen Hybrid 136 GT (EURO 6d)		4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHPY7RS032498
HSN / TSN	3003 / BDQ	DAT Europa-Code®	016701381360001
DAT Marktindex	DE001 6508	Km-Stand abgelesen	25563
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / B0NN9/B0MM6/KWE
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außenound), Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay, Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay, Audiosystem (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, Auspuffanlage (Doppelauspuffblende) mit Endrohre verchromt, Auspuffblende (Chrom), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit Chromblende, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Dachfarbe schwarz, Dachhimmel schwarz, Dachreling (Aluminium), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurrassistent (Lenkunterstützung), Fahrmoduswähler, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterrahmen mit Chromblende, Frontschürze grau, Full-LED-Paket, Fußraumleuchte vorn LED, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetriebe (6-Stufen, Hybrid), Getränkehalter vorn, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, 3D-Optik, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenausstattung: Dekoreinlagen in Alcantara, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Kartentasche an Vordersitze, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite, Kombiinstrument digital, Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (i-Cockpit Amplify), Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Leseleuchten vorn und hinten, 2 Deckenleuchten hinten, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,2 Ltr. - 100 kW), Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Mirror Screen, Modellpflege, Multifunktionsanzeige mit HD Touchscreen-Farbdisplay 10 Zoll, Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2675 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Start/Stop-Anlage, Startanlage Keyless System, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türzierleisten verchromt, USB-Anschluss im Fond, Verzurrösen Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch, Zierleisten Kühlergrill (Chrom)

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
39687	Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
35608	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
16715	Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz
29500	Sitzheizung vorn

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 28.07.2025 bei Kilometerstand 25.563  
bis Wartung verbleiben: 24.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 12, 13)	100	voll	-100,00	-84,03
2. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8, 9, 10)	199	voll	-199,00	-167,23
3. Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 11)	100	voll	-100,00	-84,03
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>399</b>		<b>-399,00</b>	<b>-335,29</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Seitenscheiben links und rechts, Blenden verkratzt, polieren  
 Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur

#### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand





Bild 7 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 8 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 9 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 10 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 11 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 12 : Motor, undicht



Bild 13 : Motor, undicht

FIN	<b>VF3MRHPY7RS032498</b>	
km-St.	25563	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	3003	PEUGEOT (F)
Typ	BDQ	M
Var.	00013	R
Vers.		HPYE-C1JM00
zGM	2050 kg	
EZ	19.06.2024	
Kunden-Nr.		0000170229

Auftraggeberbesonderheiten zu  
Berichts-Nr. B075567000060 0 vom  
06.08.2025  
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet