

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -US 0438E	Fahrgestell-Nummer:	WBA71AB0705V28942
Vertrags-Nummer:	45469081	Erstzulassung:	04.05.2022
Internes KZ:	15047872	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automati

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	162 / 220	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	43
durchschn. Verbr./100 Km:	1,900	Tankinhalt:	36
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	1820	zul. Gewicht (kg):	2330

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45469081
Amtliches Kennzeichen: HD -US 0438E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.06.2026	9060003572	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45469081
Amtliches Kennzeichen: HD -US 0438E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X1 xDrive25e Advantage Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 220 PS / 162 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA71AB0705V28942

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	31.795 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-2 Monat(e)
Typ/Modell	X1	HU	
Fahrgestellnummer	WBA71AB0705V28942	Leistung	162 kW
Hubraum	1.499 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	04.05.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufi	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - Wertminderung
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Steinschlag - lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97/97H C	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	225/55 R17 97/97H C	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97/97W C	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97/97W C	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	X1	Laufleistung (abgelesen)	31.795 km
Fahrgestellnummer	WBA71AB0705V28942	Erstzulassung	04.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA71AB0705V28942

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	31,795 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	-2 Monat(e)
Type / Model	X1	Main inspection	
Vehicle Identification number	WBA71AB0705V28942	Power	162 kW
Engine displacement	1,499 ccm	Cylinder	—
First registration	4 May 2022	Upholstery/Colour	Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Rear bumper	Rear bumper (unpainted) - Scratch(es) - Loss in value
3	Wing mirror - right side	Cap - Stone chips - Paint
4	Front bumper	Front bumper - Stone chips - Smart repair
5	Rear bumper	Spoiler - Scratch(es) - Repair and paint
6	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
-----	----------

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97/97H C	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.
2	225/55 R17 97/97H C	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97/97W C	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	o.k.
2	225/55 R17 97/97W C	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	Not o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46681062



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	X1	Mileage (Read)	31,795 km
Vehicle Identification number	WBA71AB0705V28942	First registration	4 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front




Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior




Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN




Figure 17: Documents



Figure 18: Mounted tyres




Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #1: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #2: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) - Scratch(es) - Loss in value



Damage #3: Wing mirror - right side: Cap - Stone chips - Paint



Damage #3: Wing mirror - right side: Cap - Stone chips - Paint



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Stone chips - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Stone chips - Sm... repair



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Repair and paint


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck


Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46681062



Damage #5: Rear bumper: Spoiler - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #6: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace