



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	D-RH 2001
Berichtsnummer :	0000000936599-DE926		
Referenznummer:	31229038		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPX81BHNL022815	Laufleistung abgelesen:	81325 km 05.08.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	27.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	(CSS) LUNARSILBER MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	78878 / 26.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/103V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole

- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Smart Repair
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
5.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Smart Repair
6.	Windschutzscheibe	Riss	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Kotflügel Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Kotflügel Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



2. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



2. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



2. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



6. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



6. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



6. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter