

Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

2,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

2,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

3,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continentale

3,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	sì Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	No Livello carburante	50
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Il presente report non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Porta ant. Dx

Scheggiatura da pietrisco
PRM
Destra



Porta ant. Sx

Graffiature
PRM
Sinistra



Porta post. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Spia accesa

Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Parafango ant. Sx

Ammaccatura
Sostituire e dipingere
Sinistra



Parafango post. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Paraurti ant.

Graffiature
Riparare e dipingere
Davanti



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Manutenzione

Mancanza

Eeguire

Interni



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Deformato / Forzato

Sostituire

Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Graffiature

Sostituire

Davanti



Modanatura sx paraurti ant.(quando separate)

Graffiature

PRM

Davanti



Carrozzeria/Corpo

Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Interno veicolo

Sporco
Pulire
Interni





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì

Danni

Calotta retrovisore esterno dx

Graffiature
Verniciatura
Destra



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E78NE034421
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	24/03/2023
Chilometraggio:	52857 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	4
Destra	2
Dietro/posteriore	3
Interni	3
Ruote	3
Sinistra	4
Tetto e altri	1

Immagini commerciali

