

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	M -Y 2130E	Fahrgestell-Nummer:	WBY71AW040FT62997
Vertrags-Nummer:	5662087	Erstzulassung:	11.07.2024
Internes KZ:	15141949	Kilometer-Stand:	51869
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: M Brooklyn Grau Metallic Polsterung: Alcantara-/Sensatec-Kombination schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 50.252,10

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor mit MB	0,00
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion	0,00
Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz / Kontraststeppung Blau	0,00
Anhängerkupplung	924,37
Driving Assistant	0,00
Driving Assistant Professional	1.932,77
Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur	0,00
Fernlichtassistent	159,66
Harman Kardon SurroundSound System	798,32
Lehnenbreitenverstellung für Fahrer	0,00
M Brooklyn Grau	0,00
M Metallic-Lackierung	806,72
M Sportpaket	3.025,21
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	319,33
Sonnenschutzverglasung	378,15
Wireless Charging Ablage	193,28
18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor, Winterradsatz	2.294,12

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor, Winterradsatz	2.294,12
---	----------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 61.084,03

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 72.690,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 72.690,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	250 / 340	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	2125	zul. Gewicht (kg):	2605

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 5662087
Amtliches Kennzeichen: M -Y 2130E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
14.11.2025	9059968814	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
26.12.2024	9059913248	Wildschaden	Frontschaden	Ja	Nein
26.09.2024	9059902821	Eigenverschulden	Alufelge hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 5662087
Amtliches Kennzeichen: M -Y 2130E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive40 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 340 PS / 250 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Kunde :	Allane SE		
Berichtsnummer :	0000000928513-DE613	Amtl. Kennzeichen :	M-Y 2130E
Referenznummer:	31203232		

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	245/45/R18/103Y 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	245/45/R18/103Y 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/45/R18/103Y 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/45/R18/103Y 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100H 5.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100H 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100H 5.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	245/45/R18/100H 5.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Ablage-Paket • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound) • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz • Bremsenergieerückgewinnung • Dachhimmel Anthrazit • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Elektromotor 250 kW (cont. 105 kW) • Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter • Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle • Gepäckraumbeleuchtung • Getriebe für Elektrofahrzeug • Heckklappenbetätigung automatisch • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect	• Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alpinweiß-Lackierung (Uni) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang Anhängers-Stabilisierungs-Programm (ASL), Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Automatische Stabilitäts-Control (ASC), Dynamische Traktions Control (DTC) • Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung) • Fensterheber elektrisch • Fußmatten Velours • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion • Getränkehalter vorn und hinten • Heckleuchten LED • Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Instrumententafel Sensatec • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System hinten • Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW) • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion • Leuchtweitenregelung (automatisch) • Lichtassistent (Follow me home) • M Sport • Parkassistent-Paket
Fahrassistenz-System: Parkassistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe
Seite, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent,
Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC) • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Servolenkung Servotronic • Sportsitze vorn • Start/Stop-Anlage (Funktion) • Wegfahrsperre • Wärmeschutzverglasung getönt • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control • Kopf-Airbag-System vorn • Lenkrad (Sport M-Technic) • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar • Licht- und Regensensor • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Parkbremse elektrisch • Scheibenwischer mit Regensensor • Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2) • Serien-Fahrwerk • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination • Start-Stop-Knopf • Warndreieck • Widescreen Display • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashtsensor |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Fahrassistenz-System:
Geschwindigkeitsbegrenzung-Anzeige, Fahrassistenz-System:
Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System:
Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System:
Kreuzungs-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent,
Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung, Fahrassistenz-System:
Spurwechsel-Warnsystem • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Sitzheizung vorn • Sonnenschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Entfall spezifischer Designumfänge • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Metallic-Lackierung M Brooklyn Grau • Sitzlehnenbreitenverstellung vorn • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung				
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft ✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden ✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft ✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Hinweis: Service kurz nach Rückgabe fällig.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair




1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



2. Felge Hinten - Links

Beschädigt - Smart Repair