



BMW Serie 1 F40
118 IA BUSINESS CORPORATE 136CV 5P F40

VIN	WBA7K310405V69264
Primera matriculación	1/10/2022
Kilometraje del vehículo	49.891 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	29/6/2026 10:01:16	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	1/10/2022
Modelo	Serie 1 F40	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WBA7K310405V69264	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Exterior



1 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



4 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

 Comentarios del pedido

RETIRADA SCR REVEL - AVISAR CON 48H ANTELACIÓN

Fotos comerciales

