



WF0PXXGCHPLK04272

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	131.994 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	19.000 km
Typ/Modell	Focus	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WF0PXXGCHPLK04272	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	29.06.2020	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (117.000km fehlt -> 2Jahre/30.000km) - kein Nachweis
5	Tür vorn rechts	Tür - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
8	Kotflügel links	Kotflügel links - Korrosion - instandsetzen und lackieren
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Deggendorf
Neusiedler Straße 2
94469 Deggendorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46340901
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Fabian Aigner



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R19 91Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/35 R19 91Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R17 95H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/50 R17 95H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2024

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Deggendorf
Neusiedler Straße 2
94469 Deggendorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46340901
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Fabian Aigner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Focus	Laufleistung (abgelesen)	131.994 km
Fahrgestellnummer	WF0PXXGCHPLK04272	Erstzulassung	29.06.2020

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Deggendorf
Neusiedler Straße 2
94469 Deggendorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46340901
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Fabian Aigner



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Zusatzbereifung



Abbildung 15: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - verkratzt / verschurft - Smart Repair



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Steinschlag - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschla... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Deggendorf
Neusiedler Straße 2
94469 Deggendorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46340901
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Fabian Aigner



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
CO2 Abgabe WLTP Werte

Niedrig:	-	176	g/km
Mittel:	-	147	g/km
Hoch:	-	131	g/km
Sehr Hoch:	-	153	g/km
Kombiniert:	-	148	g/km
Gewichtet, Kombiniert:	-	-	g/km
Kraftstoffverbrauch WLTP Werte			
Niedrig:	-	6,7	l/100 km
Mittel:	-	5,6	l/100 km
Hoch:	-	5,0	l/100 km
Sehr Hoch:	-	5,8	l/100 km
Kombiniert:	-	5,6	l/100 km
Gewichtet, Kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß

Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge	
Elektrischer Energieverbrauch:	
Elektrische Reichweite:	
Elektrische Reichweite Stadt:	
5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge	
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	
Elektrische Reichweite (EAER):	
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5;

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4667 ; 6.: 1825 ; 7.: 1474 ; -

G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0091458



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Dr. Clemens Doeppgen bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: DEH
Varianten: BCDA1PX
5DKAE6AE8D6
Focus

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls):

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-C519 2019_00003-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: -
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Bodengruppe vor rechtem Vordersitz
-
-
-

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

mit dem in der am WF0PXXGCHPLK04272
12.03.2020
erteilten Genehmigung e13*2007/46*1911*07

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und metrische Einheiten

für den Kilometerzähler (falls zutreffend)

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung)

HCGM1027 GK 1Z880 EABC

(Unterschrift):
(Datum): 03.06.2020

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig bei Vorlage auf dem Ford Vordruck mit dem Ford Vordruck als Wasserzeichen
Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (FV053986) ausgeben. Landratsamt München

EU 1690

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	326278
Hersteller	Ford
Model	Focus
Variante	ST 2.0 EcoBlue
Listenpreis	34.487,40
VIN	WF0PXXGCHPLK04272
Erstzulassungsdatum	29.6.2020
Kennzeichen	M-N 1446

Schadensfälle der int. Belegnummer: 326278

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025107629	27.05.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.547,83

- Seite 1 von 1 -