


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002562858
Besichtigt am:	16.07.2026 12:55
Berichts-Nr:	11015836
FIN:	TMBJP8NX1PY165068

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVO
Erstzulassungsdatum:	17.07.2023
Laufleistung:	31.495 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	309 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Doppelton-Signalhorn
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dreip. Automatikgurte v.o.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
3 Zyl. Ottomotor 1,0 L Aggr. 05C.A	Einparkhilfe vorn und hinten
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Elektrische Luftzusatzheizung
4 Türen	Entriegelung Heckklappe
7-Gang-Automatikgetriebe	Entriegelung Hintersitz Standard
8 Lautsprecher (passiv)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrerkniefahrerairbag
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Ablagekästen im Kofferraum	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	FPK-Medium
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Besondere Innengeräuschkämpfung	Heckscheibenwischer "AERO"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Betriebsspannung 12 V	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bordwerkzeug	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Infotainment Columbus w/o VC
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen, Alu	Kindersicherung, manuell
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktionshilfe	

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares
 Multifunktionslederlenkrad für Radio und Tel., mit Tiptronic)
 Komfortausstattung
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist (ohne HOD)
 LED- Hauptscheinwerfer
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
 LED-SBBR-Leuchte
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder "TWISTER AERO" 7J x 16" - 4 Stk.
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
 Mit Multifunktionskamera
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Modul Boden hinten Ausführung 4
 Navi Columbus + Web radio
 Nebelscheinwerfer
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Normal-Lackierung
 Normalsitze vorn
 Notrufsystem eCall+
 Ohne "drive select"
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Adapter
 Ohne Anhängavorrichtung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Fußmatten
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
 Ohne Halter
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Innenleuchte im Fußraum
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladeboden
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Mode3 Ladekabel
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Skisack
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stabilisator hinten
 Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 205/60 R16 92V
 Reifendruckkontrolle
 Reifenlieferanten für EU Länder
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfand Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 06.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
9	Innenraum	Tierhaare	Reinigen
10	Außenschweller rechts	Anhaftung	Reinigen
11	Tür hinten rechts	Anhaftung	Reinigen
12	Tür vorne rechts	Anhaftung	Reinigen
13	Kotflügel vorne rechts	Anhaftung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Nabendeckel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.521,06
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.007,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.528,21

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	214,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	128,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	187,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	384,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJP8NX1PY165068

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Schutzfolie überlackiert



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

4 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




7 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



8 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




9 - Innenraum - Tierhaare - Reinigen



10 - Außenschweller rechts - Anhaftung - Reinigen


Kommentar	Lacknebel
-----------	-----------



11 - Tür hinten rechts - Anhaftung - Reinigen

Kommentar

Lacknebel



12 - Tür vorne rechts - Anhaftung - Reinigen

Kommentar


Lacknebel



13 - Kotflügel vorne rechts - Anhaftung - Reinigen

Kommentar


Lacknebel



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**FEHLTEILE****1 - Nabendeckel - Fehlt - Ersetzen**

Kommentar

3 Deckel fehlen (VL, HL, HR)

