

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002480849
Besichtigt am:	01.06.2026 14:42
Berichts-Nr:	10711725
FIN:	VSSZZZKL1PR038088

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AST
Erstzulassungsdatum:	07.06.2023
Laufleistung:	89.956 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent
 (inkl. Sensoren vorn und hinten)
 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
 12"-Navigationssystem "+"
 18"-Reserverad als Notrad
 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten
 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
 230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)
 4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A
 48 Volt Bordnetz
 4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW Mild Hybrid, TSI Grundmotor
 ist: TJ7
 7-Gang-Automatikgetriebe "A7"
 Abgaskonzept, EU6 AP
 Abwicklung Serie
 Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-
 Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Ambientelicht Ausführung 2
 Antenne nur für FM Empfang, Diversity
 Armaturentafel Standard
 Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
 Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner
 Außen-Sound Standard
 Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
 Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-
 /einstellbar, separat beheizbar
 Außenspiegelgehäuse lackiert
 Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
 Limiter
 Batterie 420A (70Ah)
 Batterie/Generator Kapazität Standard
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-
 Verstärker und Surround-Technologie
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch
 Bordwerkzeug und Wagenheber
 BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
 Chrom-Paket
 Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
 Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker
 Dachreling, schwarz
 Dämpfung hinten, Sportausführung
 Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert
 Dekor-Einlagen für Konsole
 Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
 Digitaler Radioempfang
 Drei.-Automatikgurte vorn
 Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
 Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
 Dynamiklenkung
 Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile
 --
 Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
 Einton-Signalhorn
 Elektrisch einstellbare Sitze mit Stoffbezügen
 Embleme
 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
 Entriegelung Hintersitz mechanisch
 Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
 Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
 tungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
 Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
 elektrisch
 Fernlichtassistent
 Fertigungsablauf Standard
 Feststellbremse
 Formteilhimmel ungeteilt
 FPK-Medium
 Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,
 Fußgänger und Radfahrer
 Frontantrieb
 FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System
 +", 10"
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gepäckraumabdeckung, schiebbar
 Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
 Gepäcktaschen an Rückenlehnen
 Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Greenhouse in Schwarz
 Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
 akustisch
 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
 Heckspoiler
 Hinterachse "Standard"

Hybrid-Antriebssystem MHEV	Nichtraucherausführung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne 2. Batterie
Kältemittel R1234yf	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne connect Paket 1
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfort-Sportausstattung CUPRA Leon	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kompensator Ausf. 1	Ohne Head-Up Display
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Nebelschlussleuchte	Pan-European-eCall
Netztrennwand	Parklenkassistent
Netztrennwand	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Proaktiver Insassenschutz, PreCrash Basis und Front
	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand	Variant/Avant LEON Sportstourer
Rechtsverkehr	Variante Grundausstattung
Regionscode " ECE " für Radio	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Reifen 225/40 R18 92Y xl	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wartungsintervallverlängerung
Reifendruckkontrolle	Wegfahrsperre elektronisch
Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zierleisten schwarz
Safe & Driving XL (für Navigationssystem)	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sportsitze vorn	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Tür und Seitenverkleidung Teilleder	
Typrüfstand Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variables Ladebodenkonzept	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 18 92 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckscheibe	Kratzer	Ersetzen
2	Sitzbezug vorne links	Riss	Smart Repair Leder
3	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.400,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.400,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL1PR038088

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen





2 - Sitzbezug vorne links - Riss - Smart Repair Leder



3 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Unterhalb Sichtkante



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

